

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa kościół filialny pw. Świętej Trójcy w obrysie budynku		2. Czas powstania 1907 r.	Barkowo
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			
 Strzałka na mapie wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.		4. Adres Działka nr: 291/2 5. Przynależność administracyjna województwo: Pomorskie powiat: Człuchowski gmina: Człuchów 6. Formy ochrony Rejestr zabytków nr: A - 1819 Data wpisu: 29.11.2007 Działka ewidencyjna Człuchów, obręb BARKOWO (0002), numer dz. 291/2 220303_2.0002.291/2 Zbliż do obiektu Szczegóły (i) Inne Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego. Ukierunkowanie mapki: N Źródło mapy: https://czluchow.e-mapa.net/	

8. Historia, opis i wartości

Obiekt murowany, kryty blachą, zbudowany na planie zbliżonym do kwadratu z rozbudowaną częścią zachodnią. Dach wielospadowy, stromy, pośrodku kościoła sygnaturka. Od strony wejścia załamana linia dachu. Liczne otwory okienne.



9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu: dobry, widoczne przebarwienia na elewacji.


**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

02/08/2024


**11. Zatwierdzenie karty
(podpis wojewódzkiego
konserwatora zabytków)***

*dotyczy zabytków
niewpisanych do rejestru
zabytków i niewłączonych
do wojewódzkiej ewidencji
zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Barkowo	
1. Nazwa cmentarz przykościelny		2. Czas powstania początek XX w.			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym				4. Adres Działka nr: 291/2	
				5. Przynależność administracyjna województwo: Pomorskie powiat: Człuchowski gmina: Człuchów	
Mapa poglądowa kościoła z karty WEZ z zasobów WKZ Pomorski		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego. Ukierunkowanie mapki: N Źródło mapy: https://czluchow.e-mapa.net/		6. Formy ochrony Rejestr zabytków nr: A - 1819 Data wpisu: 29.11.2007	

8. Historia, opis i wartości

Cmentarz na planie zbliżonym do kwadratu. Brak nagrobków.



Mapa poglądowa cmentarza z karty WEZ z zasobów WKZ Pomorski

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu: teren bez nagrobków, zniwelowany.

10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)

Artur Michalak

12/02/2025

11. Zatwierdzenie karty
(podpis wojewódzkiego
konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków
niewpisanych do rejestru
zabytków i niewłączonych
do wojewódzkiej ewidencji
zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Barkowo	
1. Nazwa budynek mieszkalny		2. Czas powstania 1930 r.			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
				4. Adres 21 Działka nr: 304	
				5. Przynależność administracyjna województwo: Pomorskie powiat: Człuchowski gmina: Człuchów	
				6. Formy ochrony	

Strzałka na mapie wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.

Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego.
Ukierunkowanie mapki: N
Źródło mapy: <https://czluchow.e-mapa.net/>

8. Historia, opis i wartości

Budynek wolnostojący, parterowy z użytkowym poddaszem, dach dwuspadowy. Zbudowany na rzucie prostokąta. Parter murowany i otynkowany, poddasze wykonane z drewna. Dach stromy, dwuspadowy, pokrycie dachu wymienione. Szczyty przyczółków deskowane.



9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu: dobry, widoczne zawilgocenia na fasadzie.

10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)

Artur Michalak

02/08/2024

11. Zatwierdzenie karty
(podpis wojewódzkiego
konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków
niewpisanych do rejestru
zabytków i niewłączonych
do wojewódzkiej ewidencji
zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Barkowo	
budynek mieszkalny		poł XIX w.			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
				4. Adres	
				26	
				Działka nr: 407	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: Pomorskie	
				powiat: Człuchowski	
				gmina: Człuchów	
				6. Formy ochrony	
Strzałka na mapie wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego. Ukierunkowanie mapki: N Źródło mapy: https://czluchow.e-mapa.net/			

8. Historia, opis i wartości

Budynek drewniany, wolnostojący parterowy z poddaszem. Zbudowany na rzucie prostokąta. Dach dwuspadowy z pokryciem do wymiany. Od strony wejścia murowana, niewielka przybudówka.



9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków

Stan obiektu: dobry, widoczne ślady naturalnego zużycia drewna.

10. Wykonanie karty (autor, data, podpis)

Artur Michalak

02/08/2024

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków
niewpisanych do rejestru
zabytków i niewłączonych
do wojewódzkiej ewidencji
zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Barkowo
1. Nazwa dom		2. Czas powstania k. XIX w.	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			
 Strzałka na mapie wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.		4. Adres 37 Działka nr: 268/14 5. Przynależność administracyjna województwo: Pomorskie powiat: Człuchowski gmina: Człuchów 6. Formy ochrony Działka ewidencyjna Człuchów, obręb BARKOWO (0002), numer dz.268/14 220303_2.0002.268/14 Zbliż do obiektu Szczegóły (i) Inne Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego. Ukierunkowanie mapki: N Źródło mapy: https://czluchow.e-mapa.net/	

8. Historia, opis i wartości

Budynek jednokondygnacyjny murowany z poddaszem użytkowym, na planie prostokąta. Od strony zachodniej posiada parterową przybudówkę. W partii środkowej ryzalit i lukarna. Dach dwuspadowy kryty blachą imitującą dachówkę. Stolarka wymieniona.



9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu: dobry, obiekt odnowiony.


10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)

Artur Michalak

02/08/2024

11. Zatwierdzenie karty
(podpis wojewódzkiego
konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków
niewpisanych do rejestru
zabytków i niewłączonych
do wojewódzkiej ewidencji
zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Barkowo	
1. Nazwa dom		2. Czas powstania k. XIX w.		4. Adres 38 Działka nr: 401/4	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
				5. Przynależność administracyjna województwo: Pomorskie powiat: Człuchowski gmina: Człuchów	
Strzałka na mapie wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego. Ukierunkowanie mapki: N Źródło mapy: https://czluchow.e-mapa.net/		6. Formy ochrony	

8. Historia, opis i wartości

Budynek jednokondygnacyjny, otynkowany z poddaszem. Zbudowany na planie prostokąta. Od strony wejścia parterowa dobudówka. Dach dwuspadowy, w dobudówce jednospadowy. Dach kryty blachą imitującą dachówkę. Dom w połowie murowany.



9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu: dobry, obiekt odnowiony.

10. Wykonanie karty (autor, data, podpis)

Artur Michalak

02/08/2024

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków
niewpisanych do rejestru
zabytków i niewłączonych
do wojewódzkiej ewidencji
zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Barkowo	
1. Nazwa zagroda młynarska - dom młynarza w zagrodzie młynarskiej		2. Czas powstania pocz. XX w.			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym				4. Adres 50 Działka nr: 285/7	
				5. Przynależność administracyjna województwo: Pomorskie powiat: Człuchowski gmina: Człuchów	
Strzałka na mapie wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.		6. Formy ochrony			
		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego. Ukierunkowanie mapki: N Źródło mapy: https://czluchow.e-mapa.net/			

8. Historia, opis i wartości

Budynek jednokondygnacyjny, murowany z poddaszem mieszkalnym. Zbudowany na planie prostokąta. W części środkowej poddasza lukarna. Dach naczółkowy. Od strony ogrodu niewielka drewniana dobudówka.



9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu: dobry, odnowiony.

10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)

Artur Michalak

02/08/2024

11. Zatwierdzenie karty
(podpis wojewódzkiego
konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków
niewpisanych do rejestru
zabytków i niewłączonych
do wojewódzkiej ewidencji
zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Barkowo	
1. Nazwa zagroda młynarska - młyn w zagrodzie młynarskiej		2. Czas powstania pocz. XX w.			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym				4. Adres 50B Działka nr: 285/4	
				5. Przynależność administracyjna województwo: Pomorskie powiat: Człuchowski gmina: Człuchów	
Strzałka na mapie wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.				6. Formy ochrony	
Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego. Ukierunkowanie mapki: N Źródło mapy: https://czluchow.e-mapa.net/					

8. Historia, opis i wartości

Budynek murowany z cegły, dwukondygnacyjny, podpiwniczony. Zbudowany na planie prostokąta. Widoczny dekoracyjny gzyms działowy, w górnej części ozdobny gzyms podokapowy. Otwory okienne i drzwiowe zamknięte łukiem odcinkowym. W narożach pilastry. Dach dwuspadowy o niskim nachyleniu.



9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu: dobry.

10. Wykonanie karty (autor, data, podpis)

Artur Michalak

02/08/2024

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków
niewpisanych do rejestru
zabytków i niewłączonych
do wojewódzkiej ewidencji
zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Barkowo
1. Nazwa zagroda młynarska - garaż w zagrodzie młynarskiej		2. Czas powstania pocz. XX w.	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres 50B Działka nr: 285/4
 Strzałka na mapie wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.	 Działka ewidencyjna Człuchów, obręb BARKOWO (0002), numer dz 285/4 220303_2.0002.285/4 Zbliż do obiektu Szczegóły (i) Inne Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego. Ukierunkowanie mapki: N Źródło mapy: https://czluchow.e-mapa.net/		5. Przynależność administracyjna województwo: Pomorskie powiat: Człuchowski gmina: Człuchów
			6. Formy ochrony

8. Historia, opis i wartości

Obiekt jednokondygnacyjny, murowany z cegły. Zbudowany na planie prostokąta. Otwory okienne zamurowane, zakończone łukiem odcinkowym. Dach pulpitowy.



9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu: dobry.

**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

02/08/2024


**11. Zatwierdzenie karty
(podpis wojewódzkiego
konserwatora zabytków)***

*dotyczy zabytków
niewpisanych do rejestru
zabytków i niewłączonych
do wojewódzkiej ewidencji
zabytków

GEZ KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Barkowo (Barkenfelde)
1. Nazwa cmentarz parafialny	2. Czas powstania XX w.	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym		
 Strzałka na mapie wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia. Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego. Ukierunkowanie mapki: N Źródło mapy: https://czluchow.e-mapa.net/		4. Adres Działka nr: 255 5. Przynależność administracyjna województwo: Pomorskie powiat: Człuchowski gmina: Człuchów 6. Formy ochrony

8. Historia, opis i wartości

Cmentarz założony na planie zbliżonym kształtem do litery „L”. Część ewangelicka połączona z częścią protestancką – dawną. Widoczne pojedyncze groby części protestanckiej. Obecnie cmentarz użytkowany i zadbany w części katolickiej.



Mapa poglądowa cmentarza z karty WEZ z zasobów WKZ Pomorski

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu: stan zachowania cmentarza w części protestanckiej szczytkowy ale zadbany.


10. Wykonanie karty (autor, data, podpis)

Artur Michalak

02/08/2024


11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Barkowo (Barkenfelde)	
1. Nazwa cmentarz przykościelny		2. Czas powstania XIX w.		4. Adres Działka nr: 260/2 5. Przynależność administracyjna województwo: Pomorskie powiat: Człuchowski gmina: Człuchów	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
				6. Formy ochrony	
Strzałka na mapie wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego. Ukierunkowanie mapki: N Źródło mapy: https://czluchow.e-mapa.net/			

8. Historia, opis i wartości

Cmentarz o nieokreślonym układzie przestrzennym w terenie. Obecnie na jego miejscu puste pole. Brak widocznych śladów pochówków i dawnej kaplicy.



Mapa poglądowa cmentarza z karty WEZ z zasobów WKZ Pomorski

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu: zniszczony i zaniedbany


10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)

Artur Michalak

02/08/2024


11. Zatwierdzenie karty
(podpis wojewódzkiego
konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków
niewpisanych do rejestru
zabytków i niewłączonych
do wojewódzkiej ewidencji
zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Barkówko	
1. Nazwa cmentarz ewangelicki		2. Czas powstania pocz. XX w.			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym				4. Adres Działka nr: 343/1 obręb Barkowo	
				5. Przynależność administracyjna województwo: Pomorskie powiat: Człuchowski gmina: Człuchów	
Strzałka na mapie wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego. Ukierunkowanie mapki: N Źródło mapy: https://czluchow.e-mapa.net/		6. Formy ochrony	

8. Historia, opis i wartości

Cmentarz o nieokreślonym układzie przestrzennym. Zaniedbany, zachowały się nieliczne ślady grobów w postaci kadraży nagrobków .



9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu: zniszczony i zaniebany

10. Wykonanie karty (autor, data, podpis)

Artur Michalak

02/08/2024

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Biskupnica	
1. Nazwa kościół filialny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego wraz z działkami nr 215 i 214/4		2. Czas powstania 1885 r.		4. Adres Działka nr: 215, 214/4	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
				5. Przynależność administracyjna województwo: Pomorskie powiat: Człuchowski gmina: Człuchów	
Strzałka na mapie wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego. Ukierunkowanie mapki: N Źródło mapy: https://czluchow.e-mapa.net/		6. Formy ochrony Rejestr zabytków nr A – 1986 z dnia 26/02/2021 r.	

8. Historia, opis i wartości

Budynek na planie prostokąta zdodowany z kamienia granitowego, dach dwuspadowy kryty blachą, szczyty z cegły. Od strony wejścia drewniana dzwonnica kryta daszkiem czterosпадowym. Prezbiterium nie zostało wydzielone. Elewacje boczne podzielone: dwie pary okien i otwór drzwiowy pośrodku. Szczyt w części górnej z dekoracyjnym gzymsem schodkowym z cegły, zwężającym się ku dzwonnicy.



9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu: dobry.

10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)

Artur Michalak

02/08/2024

11. Zatwierdzenie karty
(podpis wojewódzkiego
konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków
niewpisanych do rejestru
zabytków i niewłączonych
do wojewódzkiej ewidencji
zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Biskupnica	
1. Nazwa dom		2. Czas powstania pocz. XX w.		4. Adres 11 Działka nr: 218	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
				5. Przynależność administracyjna województwo: Pomorskie powiat: Człuchowski gmina: Człuchów	
Strzałka na mapie wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego. Ukierunkowanie mapki: N Źródło mapy: https://czluchow.e-mapa.net/		6. Formy ochrony	

8. Historia, opis i wartości

Obiekt mieszkalny, dwukondygnacyjny, murowany z cegły, dach dwuspadowy. Na dłuższym boku ryzalit i lukarna kryta daszkiem dwuspadowym. Ozdobne gzymsy podokapowe z cegły.



9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu: dobry

10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)

Artur Michalak

02/08/2024

11. Zatwierdzenie karty
(podpis wojewódzkiego
konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków
niewpisanych do rejestru
zabytków i niewiązanych
do wojewódzkiej ewidencji
zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Biskupnica	
1. Nazwa budynek mieszkalny		2. Czas powstania 2 poł. XIX w.		4. Adres 30 Działka nr: 247/2	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
				5. Przynależność administracyjna województwo: Pomorskie powiat: Człuchowski gmina: Człuchów	
Strzałka na mapie wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego. Ukierunkowanie mapki: N Źródło mapy: https://czluchow.e-mapa.net/		6. Formy ochrony	

8. Historia, opis i wartości

Budynek drewniany, jednokondygnacyjny, z poddaszem. Od strony wejścia parterowa, murowana dobudówka. Dach dwuspadowy.



9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu: zły, budynek zarośnięty i zniszczony.


**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

02/08/2024

**11. Zatwierdzenie karty
(podpis wojewódzkiego
konserwatora zabytków)***

*dotyczy zabytków
niewpisanych do rejestru
zabytków i niewłączonych
do wojewódzkiej ewidencji
zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Biskupnica	
1. Nazwa dom		2. Czas powstania pocz. XX w.			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
				4. Adres 44 Działka nr: 183	
				5. Przynależność administracyjna województwo: Pomorskie powiat: Człuchowski gmina: Człuchów	
				6. Formy ochrony	
Strzałka na mapie wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego. Ukierunkowanie mapki: N Źródło mapy: https://czluchow.e-mapa.net/			

8. Historia, opis i wartości

Budynek mieszkalny, dwukondygnacyjny, z cegły. Dach naczółkowy kryty blachą. Od strony fasady lukarna w części środkowej kryta daszkiem dwuspadowym i niewielki ryzalit zwieńczony balkonem.



9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu: dobry

**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

02/08/2024

**11. Zatwierdzenie karty
(podpis wojewódzkiego
konserwatora zabytków)***


*dotyczy zabytków
niewpisanych do rejestru
zabytków i niewłączonych
do wojewódzkiej ewidencji
zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Biskupnica (Bischofswalde)	
cmentarz ewangelicki I		1 połowa XIX w.			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym				4. Adres	
				Działka nr: 67	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: Pomorskie	
				powiat: Człuchowski	
				gmina: Człuchów	
				6. Formy ochrony	

Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego.
Ukierunkowanie mapki: N
Źródło mapy: <https://czluchow.e-mapa.net/>

8. Historia, opis i wartości

Cmentarz o nieokreślonym układzie przestrzennym w terenie. Zachowały się nieliczne ślady nagrobków, głównie kadraże i pionowe płyty nagrobne .



Mapa poglądowa cmentarza z karty WEZ z zasobów WKZ Pomorski

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu: zniszczony

**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

02/08/2024


**11. Zatwierdzenie karty
(podpis wojewódzkiego
konserwatora zabytków)***

*dotyczy zabytków
niewpisanych do rejestru
zabytków i niewłączonych
do wojewódzkiej ewidencji
zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Biskupnica (Bischofswalde)	
1. Nazwa cmentarz ewangelicki II		2. Czas powstania 1 połowa XIX w.			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym				4. Adres Działka nr: 149	
				5. Przynależność administracyjna województwo: Pomorskie powiat: Człuchowski gmina: Człuchów	
Strzałka na mapie wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego. Ukierunkowanie mapki: N Źródło mapy: https://czluchow.e-mapa.net/		6. Formy ochrony	

8. Historia, opis i wartości

Cmentarz na planie zbliżonym do kwadratu. Nagrobki w przeważającej części współczesne, głównie z lastryko oraz granitu. Obecnie użytkowany, zadbany. Dawna część cmentarza niewydzielona.



Mapa poglądowa cmentarza z karty WEZ z zasobów WKZ Pomorski

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu: dobry

10. Wykonanie karty (autor, data, podpis)

Artur Michalak

02/08/2024

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków
niewpisanych do rejestru
zabytków i niewłączonych
do wojewódzkiej ewidencji
zabytków

8. Historia, opis i wartości



Źródło mapy: <https://czuluchow.e-mapa.net/>

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na wygląd założenia przestrzennego należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu:

pierwotne założenie przestrzenne folwarku zachowane


10. Wykonanie karty (autor, data, podpis)

Artur Michalak

12/12/2025

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa zespół folwarczny - stodoła		2. Czas powstania 1944 r.	Brzeźno
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			
 Strzałka na mapie wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.		4. Adres Działka nr: 193/36 5. Przynależność administracyjna województwo: Pomorskie powiat: Czluchowski gmina: Czluchów 6. Formy ochrony  Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego. Ukierunkowanie mapki: N Źródło mapy: https://czluchow.e-mapa.net/	

8. Historia, opis i wartości

Obiekt drewniany, jednokondygnacyjny. Wykonany na planie wydłużonego prostokąta w konstrukcji sumikowo - łątkowej. Dach dwuspadowy.



9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu: dobry

**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

02/08/2024

**11. Zatwierdzenie karty
(podpis wojewódzkiego
konserwatora zabytków)***

*dotyczy zabytków
niewpisanych do rejestru
zabytków i niewiązanych
do wojewódzkiej ewidencji
zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Brzeźno	
1. Nazwa zespół folwarczny - magazyn zbożowy		2. Czas powstania 1912 r.		4. Adres Działka nr: 193/36 5. Przynależność administracyjna województwo: Pomorskie powiat: Człuchowski gmina: Człuchów	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
					
Strzałka na mapie wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego. Ukierunkowanie mapki: N Źródło mapy: https://czluchow.e-mapa.net/			

8. Historia, opis i wartości

Budynek trzykondygnacyjny z cegły. Na planie zbliżonym do kwadratu. Otwory okienne zamknięte łukiem odcinkowym. Dach dwuspadowy.



9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu: widoczne ślady zużycia, obiekt do remontu.

10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)

Artur Michalak

02/08/2024

11. Zatwierdzenie karty
(podpis wojewódzkiego
konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków
niewpisanych do rejestru
zabytków i niewłączonych
do wojewódzkiej ewidencji
zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Brzeźno	
1. Nazwa zespół folwarczny - dom pracowników folwarcznych		2. Czas powstania pocz. XX w.		4. Adres 42 Działka nr: 193/29, 193/28	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
				5. Przynależność administracyjna województwo: Pomorskie powiat: Człuchowski gmina: Człuchów	
Strzałka na mapie wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego. Ukierunkowanie mapki: N Źródło mapy: https://czluchow.e-mapa.net/		6. Formy ochrony	

8. Historia, opis i wartości

Budynek murowany, jednokondygnacyjny z poddaszem mieszkalnym. Obiekt na planie prostokąta. Dach dwuspadowy. Na poddasze prowadzi oddzielne wejście.



9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu: dobry, pokrycie dachu niejednolite.


10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)

Artur Michalak

02/08/2024

11. Zatwierdzenie karty
(podpis wojewódzkiego
konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków
niewpisanych do rejestru
zabytków i niewłączonych
do wojewódzkiej ewidencji
zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Brzeźno	
1. Nazwa zespół folwarczny - transformator w zespole		2. Czas powstania 1 ćw. XX w.		4. Adres Działka nr: 193/33 5. Przynależność administracyjna województwo: Pomorskie powiat: Człuchowski gmina: Człuchów	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
				6. Formy ochrony	
Strzałka na mapie wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego. Ukierunkowanie mapki: N Źródło mapy: https://czluchow.e-mapa.net/			

8. Historia, opis i wartości

Obiekt techniczny, wykonany z cegły na planie kwadratu. Środkowe pola otynkowane.



9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu: dobry


10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)

Artur Michalak

02/08/2024

11. Zatwierdzenie karty
(podpis wojewódzkiego
konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków
niewpisanych do rejestru
zabytków i niewłączonych
do wojewódzkiej ewidencji
zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Brzeźno (Briesen)	
1. Nazwa cmentarz ewangelicki		2. Czas powstania początek XX w.			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
				4. Adres Działka nr: 38	
				5. Przynależność administracyjna województwo: Pomorskie powiat: Człuchowski gmina: Człuchów	
				6. Formy ochrony	

Strzałka na mapie wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.

Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego.
Ukierunkowanie mapki: N
Źródło mapy: <https://czluchow.e-mapa.net/>

Mapa pogładowa cmentarza z karty WEZ z zasobów WKZ Pomorski

GEZ

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

**Bukowo
Człuchowskie**


1. Nazwa

zespół folwarczny - założenie przestrzenne

2. Czas powstania

lata 1900 - 1930 r.

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym



Mapka poglądowa założenia folwarcznego z karty WEZ
Ukierunkowanie mapki: wskazane na znaczniku N



Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego.
Ukierunkowanie mapki: N
Źródło mapy: <https://czluchow.e-mapa.net/>

4. Adres

5. Przynależność
administracyjna

województwo:
Pomorskie

powiat: **Człuchowski**

gmina: **Człuchów**

6. Formy ochrony

8. Historia, opis i wartości



Mapka poglądowa aktualnego stanu pierwotnego założenia folwarcznego

Źródło mapy: <https://czluchow.e-mapa.net/>

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na wygląd założenia przestrzennego należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu:

pierwotne założenie przestrzenne folwarku rozpoznawalne

10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)

Artur Michalak

02/08/2024

11. Zatwierdzenie karty
(podpis wojewódzkiego
konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków
niewpisanych do rejestru
zabytków i niewłączonych
do wojewódzkiej ewidencji
zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Bukowo Człuchowskie	
1. Nazwa zespół folwarczny - budynek gospodarczy		2. Czas powstania 1913 r.		4. Adres Działka nr: 354/35 5. Przynależność administracyjna województwo: Pomorskie powiat: Człuchowski gmina: Człuchów	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
				6. Formy ochrony	
		Strzałka na mapie wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia. Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego. Ukierunkowanie mapki: N Źródło mapy: https://czluchow.e-mapa.net/			

8. Historia, opis i wartości

Budynek gospodarczy murowany z różnych materiałów.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu: zatarta forma pierwotnej elewacji. Brak zabytkowych cech elewacji.

10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)

Artur Michalak

02/08/2024


11. Zatwierdzenie karty
(podpis wojewódzkiego
konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków
niewpisanych do rejestru
zabytków i niewłączonych
do wojewódzkiej ewidencji
zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Bukowo Człuchowskie	
1. Nazwa Park (dworski)		2. Czas powstania pocz. XX w.		4. Adres Działka nr: (dokładny zasięg parku: konsultować z WKZ Pomorski)	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
				5. Przynależność administracyjna województwo: Pomorskie powiat: Człuchowski gmina: Człuchów	
Strzałka na mapie wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego. Ukierunkowanie mapki: N Źródło mapy: https://czluchow.e-mapa.net/		6. Formy ochrony	

8. Historia, opis i wartości

Park w większości zachował układ pierwotny. Dobrze utrzymany.



Mapa parku z dokumentacji WKZ Pomorski – 1983 rok

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace mogące mieć wpływ na wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu: dobry

10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)

Artur Michalak

02/08/2024


11. Zatwierdzenie karty
(podpis wojewódzkiego
konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków
niewpisanych do rejestru
zabytków i niewłączonych
do wojewódzkiej ewidencji
zabytków

GEZ KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Bukowo (Buchholz)
1. Nazwa cmentarz ewangelicki	2. Czas powstania połowa XIX w.	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym		
		4. Adres Działka nr: 200 5. Przynależność administracyjna województwo: Pomorskie powiat: Człuchowski gmina: Człuchów 6. Formy ochrony
Strzałka na mapie wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.		 Mapa poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego. Ukierunkowanie mapki: N Źródło mapy: https://czluchow.e-mapa.net/

8. Historia, opis i wartości

Cmentarz o nieokreślonym układzie przestrzennym w terenie. Zachowały się nieliczne nagrobki.



Mapa poglądowa cmentarza z karty WEZ z zasobów WKZ Pomorski

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu: zaniedbany i zniszczony

10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)

Artur Michalak

02/08/2024

11. Zatwierdzenie karty
(podpis wojewódzkiego
konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków
niewpisanych do rejestru
zabytków i niewłączonych
do wojewódzkiej ewidencji
zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Chrzęstowo
1. Nazwa dom	2. Czas powstania pocz. XX w.		
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres 4 Działka nr: 185
Strzałka na mapie wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia. Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego. Ukierunkowanie mapki: N Źródło mapy: https://czluchow.e-mapa.net/			
6. Formy ochrony			

8. Historia, opis i wartości

Dom mieszkalny, z cegły, dwukondygnacyjny kryty dachówką. Dach dwuspadowy. Boczna lukarna.



9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu: dobry

10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)

Artur Michalak

02/08/2024

11. Zatwierdzenie karty
(podpis wojewódzkiego
konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków
niewpisanych do rejestru
zabytków i niewiązanych
do wojewódzkiej ewidencji
zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Chrzastowo	
1. Nazwa dom		2. Czas powstania pocz. XX w.		4. Adres 21 Działka nr: 304/6	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
				5. Przynależność administracyjna województwo: Pomorskie powiat: Człuchowski gmina: Człuchów	
Strzałka na mapie wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego. Ukierunkowanie mapki: N Źródło mapy: https://czluchow.e-mapa.net/		6. Formy ochrony	

8. Historia, opis i wartości

**Budynek mieszkalny, z cegły, dach dwuspadowy, jednokondygnacyjny z poddaszem.
Przybudówka od strony południowej.**



9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu: dobry, wymagany remont elewacji.

10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)

Artur Michalak

02/08/2024

11. Zatwierdzenie karty
(podpis wojewódzkiego
konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków
niewpisanych do rejestru
zabytków i niewłączonych
do wojewódzkiej ewidencji
zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Chrzastowo	
1. Nazwa dom		2. Czas powstania pocz. XX w.		4. Adres 26 Działka nr: 283/2	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
				5. Przynależność administracyjna województwo: Pomorskie powiat: Człuchowski gmina: Człuchów	
Strzałka na mapie wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego. Ukierunkowanie mapki: N Źródło mapy: https://czluchow.e-mapa.net/		6. Formy ochrony	

8. Historia, opis i wartości

Budynek mieszkalny z cegły, jednokondygnacyjny Budynek z poddaszem. Dach dwuspadowy kryty blachą imitującą dachówkę. Lukarna i ganek wejściowy od strony długiego boku.



9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu: dobry, wymienione pokrycie dachowe.

**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

02/08/2024

**11. Zatwierdzenie karty
(podpis wojewódzkiego
konserwatora zabytków)***

*dotyczy zabytków
niewpisanych do rejestru
zabytków i niewłączonych
do wojewódzkiej ewidencji
zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Bukowo	
1. Nazwa budynek mieszkalny		2. Czas powstania pocz. XX w.			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym				4. Adres 34 Działka nr: 382/1	
				5. Przynależność administracyjna województwo: Pomorskie powiat: Człuchowski gmina: Człuchów	
		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego. Ukierunkowanie mapki: N Źródło mapy: https://czluchow.e-mapa.net/		6. Formy ochrony	
Strzałka na mapie wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.					

Strzałka na mapie wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.

8. Historia, opis i wartości

Budynek mieszkalny dwukondygnacyjny z poddaszem na wysokiej podmurówce, kryty dachem dwuspadowym kryty dachówką. Otynkowany z ozdobnymi opaskami ceglanymi wokół okien i ozdobnymi gzymsami podokapowymi z cegły. Gzyms działowy wokół budynku między kondygnacjami, a od strony szczytu dodatkowo ozdobne pasy ceglane pionowe tworzące z gzymsami działowymi układ kratkowy wypełniony powierzchniami zatynkowanymi.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu: dobry.

Stan zachowania:

**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

12/02/2025

**11. Zatwierdzenie karty
(podpis wojewódzkiego
konserwatora zabytków)***

*dotyczy zabytków
niewpisanych do rejestru
zabytków i niewiązanych
do wojewódzkiej ewidencji
zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa dom		2. Czas powstania pocz. XX w.		Chrzastowo	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym				4. Adres	
				44	
				Działka nr: 257/2	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: Pomorskie	
				powiat: Człuchowski	
				gmina: Człuchów	
6. Formy ochrony					

Strzałka na mapie wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.

Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego.
Ukierunkowanie mapki: N
Źródło mapy: <https://czluchow.e-mapa.net/>

8. Historia, opis i wartości

Budynek mieszkalny wykonany z cegły, jednokondygnacyjny z poddaszem, dach dwuspadowy. W części środkowej lukarna i drewniany ganek wejściowy. Stolarka okienna wymieniona.



9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu: dobry


10. Wykonanie karty (autor, data, podpis)

Artur Michalak

02/08/2024

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków
niewpisanych do rejestru
zabytków i niewłączonych
do wojewódzkiej ewidencji
zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Chrzastowo	
1. Nazwa dom		2. Czas powstania pocz. XX w.		4. Adres 46, 46a Działka nr: 256/1	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
					
Strzałka na mapie wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.		5. Przynależność administracyjna województwo: Pomorskie powiat: Człuchowski gmina: Człuchów			
		6. Formy ochrony			
		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego. Ukierunkowanie mapki: N Źródło mapy: https://czluchow.e-mapa.net/			

8. Historia, opis i wartości

Budynek dwukondygnacyjny, z cegły, dach dwuspadowy. Ryzalit w części środkowej wystający ponad poziom dachu. Ozdobne gzymsy działowe, podokienne, podokapowe oraz opaski z tynku wokół okien.



9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu: dobry

10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)

Artur Michalak

02/08/2024

11. Zatwierdzenie karty
(podpis wojewódzkiego
konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków
niewpisanych do rejestru
zabytków i niewłączonych
do wojewódzkiej ewidencji
zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Chrzastowo	
1. Nazwa dom		2. Czas powstania koniec XIX w.		4. Adres 48 Działka nr: 254/2, 254/3	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
				5. Przynależność administracyjna województwo: Pomorskie powiat: Człuchowski gmina: Człuchów	
Strzałka na mapie wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego. Ukierunkowanie mapki: N Źródło mapy: https://czluchow.e-mapa.net/		6. Formy ochrony	

8. Historia, opis i wartości

Budynek mieszkalny z drewna, jednokondygnacyjny, z poddaszem, kryty blachą.



9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu: do remontu, pokrycie dachowe wtórne.

10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)

Artur Michalak

02/08/2024

11. Zatwierdzenie karty
(podpis wojewódzkiego
konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków
niewpisanych do rejestru
zabytków i niewłączonych
do wojewódzkiej ewidencji
zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Chrząstowo (Christfelde)	
cmentarz parafialny		poł. XIX w.			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
 Strzałka na mapie wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.				4. Adres	
				Działka nr: 291	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: Pomorskie	
				powiat: Człuchowski	
gmina: Człuchów					
				6. Formy ochrony	


Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego.

Ukierunkowanie mapki: N

Źródło mapy: <https://czluchow.e-mapa.net/>

8. Historia, opis i wartości

Cmentarz na planie zbliżonym do rombu. W dawnej części zachowane liczne nagrobki. Miejsce użytkowane i zadbane.



Mapa poglądowa cmentarza z karty WEZ z zasobów WKZ Pomorski

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu: zniszczony częściowo, kilka zachowanych grobów w części ewangelickiej.

10. Wykonanie karty (autor, data, podpis)

Artur Michalak

02/08/2024


11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Chrząstowo (Christfelde)	
1. Nazwa cmentarz przykościelny		2. Czas powstania k. XIX w.		4. Adres Działka nr: 286/1 5. Przynależność administracyjna województwo: Pomorskie powiat: Człuchowski gmina: Człuchów	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
				6. Formy ochrony	
Strzałka na mapie wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego. Ukierunkowanie mapki: N Źródło mapy: https://czluchow.e-mapa.net/			

8. Historia, opis i wartości

Cmentarz na planie prostokąta z miejscami pochówków wokół kościoła. Zachowały się nagrobki z XIX wieku w bardzo dobrym stanie. Na miejscu znajduje się kaplica cmentarna z dachem wielospadowym. Cmentarz zadbane.



Mapa poglądowa cmentarza z karty WEZ z zasobów WKZ Pomorski

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu: dobry


10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)

Artur Michalak

02/08/2024

11. Zatwierdzenie karty
(podpis wojewódzkiego
konserwatora zabytków)*


*dotyczy zabytków
niewpisanych do rejestru
zabytków i niewłączonych
do wojewódzkiej ewidencji
zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa cmentarz ewangelicki		2. Czas powstania połowa XiX w.		Chrzastówko (Christfelder Mühle)	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym				4. Adres	
				Działka nr: 431 obręb Chrzastowo	
		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego. Ukierunkowanie mapki: N Źródło mapy: https://czluchow.e-mapa.net/		5. Przynależność administracyjna województwo: Pomorskie powiat: Człuchowski gmina: Człuchów	
Strzałka na mapie wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.				6. Formy ochrony	

Strzałka na mapie wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.

8. Historia, opis i wartości

Cmentarz o nieokreślonym układzie przestrzennym w terenie. Zachował się jeden nagrobek.



Mapa poglądowa cmentarza z karty WEZ z zasobów WKZ Pomorski

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu: zaniedbany i zniszczony


10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)

Artur Michalak

02/08/2024


11. Zatwierdzenie karty
(podpis wojewódzkiego
konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków
niewpisanych do rejestru
zabytków i niewłączonych
do wojewódzkiej ewidencji
zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Chrzastowo (Christfelde)	
cmentarz ewangelicki		k. XIX w.			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym				4. Adres	
				Działka nr: 360	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: Pomorskie	
				powiat: Człuchowski	
				gmina: Człuchów	
				6. Formy ochrony	

Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego.
Ukierunkowanie mapki: N
Źródło mapy: <https://czluchow.e-mapa.net/>

8. Historia, opis i wartości



Mapa poglądowa cmentarza z karty WEZ z zasobów WKZ Pomorski

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu: zniszczony.

10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)

Artur Michalak

12/002/2025

11. Zatwierdzenie karty
(podpis wojewódzkiego
konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków
niewpisanych do rejestru
zabytków i niewłączonych
do wojewódzkiej ewidencji
zabytków

GEZ

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

**Czarnoszyce
(Bergelau)**


1. Nazwa

cmentarz ewangelicki


2. Czas powstania

początek XX w.

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym



Strzałka na mapie wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.



Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego.

Ukierunkowanie mapki: N

Źródło mapy: <https://czluchow.e-mapa.net/>

4. Adres

**Działka nr:
49**

5. Przynależność
administracyjna

województwo:
Pomorskie


powiat: **Człuchowski**

gmina: **Człuchów**

6. Formy ochrony

8. Historia, opis i wartości

Cmentarz zbliżony planem do trapezu. Zachowały się niektóre nagrobki, najczęściej o prostych formach, w kilku miejscach zachowane kadraże i płyty pionowe z napisami.



Mapa poglądowa cmentarza z karty WEZ z zasobów WKZ Pomorski

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu: zachowanych kilka grobów, zadbane w części istniejącej.

10. Wykonanie karty (autor, data, podpis)

Artur Michalak

02/08/2024

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Dębica
1. Nazwa kościół parafialny pw. Świętego Krzyża		2. Czas powstania 1894 r., wieża drewniana z XVIII w.	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			
Strzałka na mapie wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.		Mapa poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego. Ukierunkowanie mapki: N Źródło mapy: https://czluchow.e-mapa.net/	
			5. Przynależność administracyjna
			województwo: Pomorskie
			powiat: Człuchowski
			gmina: Człuchów
			6. Formy ochrony
			Rejestr zabytków nr: A - 1831 Data wpisu: 5.06.2008

8. Historia, opis i wartości

Obiekt orientowany z cegły, na planie prostokąta, kryty dachem dwuspadowym. Od zachodu budynek posiada drewnianą wieżę przylegającą do bryły głównej. Kościół posiada wyodrębnioną, niższą od korpusu, część prezbiterium, zakończoną prosto, ze skarpami w narożach oraz trójdzielnym oknem. Elewacje boczne przeprute przez trzy podłużne okna, pod którymi znajdują się małe, okrągłe okna. Od strony południowej dobudowano kaplicę. Brak nagrobków wokół kościoła. Teren uporządkowany.



9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu: bardzo dobry

10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)

Artur Michalak

02/08/2024

11. Zatwierdzenie karty
(podpis wojewódzkiego
konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków
niewpisanych do rejestru
zabytków i niewłączonych
do wojewódzkiej ewidencji
zabytków

GEZ

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

Dębica


1. Nazwa

cmentarz przykościelny

2. Czas powstania

k. XX w.

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym



Mapa cmentarza z karty WEZ



Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego.

Ukierunkowanie mapki: N

Źródło mapy: <https://czluchow.e-mapa.net/>

4. Adres

**Działka nr:
176**

5. Przynależność
administracyjna

województwo:
Pomorskie

powiat: **Człuchowski**

gmina: **Człuchów**


6. Formy ochrony

**Rejestr
zabytków
nr: A - 1831**

**Data wpisu:
5.06.2008**

8. Historia, opis i wartości

Cmentarz na planie zbliżonym do kwadratu.



Mapa poglądowa cmentarza z karty WEZ z zasobów WKZ Pomorski

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu: brak widocznych nagrobków

10. Wykonanie karty (autor, data, podpis)

Artur Michalak

12/02/2025

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków
niewpisanych do rejestru
zabytków i niewłączonych
do wojewódzkiej ewidencji
zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Dębica	
1. Nazwa dom		2. Czas powstania koniec XIX w.		4. Adres 13 Działka nr: 277	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
				5. Przynależność administracyjna województwo: Pomorskie powiat: Człuchowski gmina: Człuchów	
Strzałka na mapie wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego. Ukierunkowanie mapki: N Źródło mapy: https://czluchow.e-mapa.net/		6. Formy ochrony	

8. Historia, opis i wartości

Budynek z cegły, jednokondygnacyjny, z poddaszem. Wykonany na planie zbliżonym do prostokąta.



9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu: dobry

10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)

Artur Michalak

02/08/2024

11. Zatwierdzenie karty
(podpis wojewódzkiego
konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków
niewpisanych do rejestru
zabytków i niewłączonych
do wojewódzkiej ewidencji
zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Dębica	
1. Nazwa budynek mieszkalny		2. Czas powstania pocz. XIX w.			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym				4. Adres 17 Działka nr: 232/2	
				5. Przynależność administracyjna województwo: Pomorskie powiat: Człuchowski gmina: Człuchów	
Strzałka na mapie wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego. Ukierunkowanie mapki: N Źródło mapy: https://czluchow.e-mapa.net/		6. Formy ochrony	

8. Historia, opis i wartości

Budynek jednokondygnacyjny, murowany, z poddaszem mieszkalnym. Wykonany na planie zbliżonym do kwadratu. Kryty dachem mansardowym z naczółkami. Lukarna w części środkowej.



9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu: dobry

**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

02/08/2024

**11. Zatwierdzenie karty
(podpis wojewódzkiego
konserwatora zabytków)***

*dotyczy zabytków
niewpisanych do rejestru
zabytków i niewłączonych
do wojewódzkiej ewidencji
zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Dębica	
budynek mieszkalny		pocz. XX w.			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym				4. Adres	
				22	
				Działka nr: 161/2	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: Pomorskie	
				powiat: Człuchowski	
				gmina: Człuchów	
				6. Formy ochrony	
Strzałka na mapie wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego. Ukierunkowanie mapki: N Źródło mapy: https://czluchow.e-mapa.net/			

8. Historia, opis i wartości

Obiekt jednokondygnacyjny, murowany, z poddaszem mieszkalnym, kryty dachem dwuspadowym. W części środkowej lukarna kryta daszkiem dwuspadowym. W szczytach dekoracja kratkowa z drewna imitująca mur pruski. Dach dwuspadowy. Obramienia okienne z wypustkami.



9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu: dobry

10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)

Artur Michalak

02/08/2024

11. Zatwierdzenie karty
(podpis wojewódzkiego
konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków
niewpisanych do rejestru
zabytków i niewłączonych
do wojewódzkiej ewidencji
zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Dębница	
1. Nazwa dom		2. Czas powstania pocz. XX w.			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym				4. Adres 28, 28a Działka nr: 157, 158/1	
				5. Przynależność administracyjna województwo: Pomorskie powiat: Człuchowski gmina: Człuchów	
Strzałka na mapie wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego. Ukierunkowanie mapki: N Źródło mapy: https://czluchow.e-mapa.net/		6. Formy ochrony	

8. Historia, opis i wartości

Budynek jednokondygnacyjny z cegły z poddaszem użytkowym. Na planie prostokąta. Dach dwuspadowy.



9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu: dobry, pokrycie dachowe nierównomierne.

10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)

Artur Michalak

02/08/2024

11. Zatwierdzenie karty
(podpis wojewódzkiego
konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków
niewpisanych do rejestru
zabytków i niewłączonych
do wojewódzkiej ewidencji
zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Dębница	
1. Nazwa budynek mieszkalny		2. Czas powstania 2 poł. XIX w.			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym				4. Adres 42 Działka nr: 120	
				5. Przynależność administracyjna województwo: Pomorskie powiat: Człuchowski gmina: Człuchów	
Strzałka na mapie wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego. Ukierunkowanie mapki: N Źródło mapy: https://czluchow.e-mapa.net/		6. Formy ochrony	

8. Historia, opis i wartości

Budynek jednokondygnacyjny, drewniany, z poddaszem użytkowym. Wykonany na planie prostokąta. Dach dwuspadowy.



9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu: obiekt zarośnięty

**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

02/08/2024


**11. Zatwierdzenie karty
(podpis wojewódzkiego
konserwatora zabytków)***

*dotyczy zabytków
niewpisanych do rejestru
zabytków i niewłączonych
do wojewódzkiej ewidencji
zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Dębница
1. Nazwa park (dworski)		2. Czas powstania XIX w.	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres Działka nr: (dokładny zasięg parku: konsultować z WKZ Pomorski) 5. Przynależność administracyjna województwo: Pomorskie powiat: Człuchowski gmina: Człuchów
 Strzałka na mapie wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.		 Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego. Ukierunkowanie mapki: N Źródło mapy: https://czluchow.e-mapa.net/	

8. Historia, opis i wartości

Układ parku zachowany.



Mapka poglądowa parku z dokumentacji WKZ Pomorski – 1984 rok

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu: dobry


10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)

Artur Michalak

02/08/2024

11. Zatwierdzenie karty
(podpis wojewódzkiego
konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków
niewpisanych do rejestru
zabytków i niewłączonych
do wojewódzkiej ewidencji
zabytków

GEZ KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Dębница (Damnitz)
1. Nazwa cmentarz parafialny		2. Czas powstania pocz. XIX w.
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym		
		
		4. Adres Działka nr: 125/2
		5. Przynależność administracyjna województwo: Pomorskie powiat: Człuchowski gmina: Człuchów
		6. Formy ochrony


Strzałka na mapie wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.

Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego.
Ukierunkowanie mapki: N
Źródło mapy: <https://czluchow.e-mapa.net/>

8. Historia, opis i wartości

Cmentarz na planie zbliżonym do kwadratu. Zachowały się nieliczne nagrobki z początku XX wieku i obelisk komemoratywny żołnierzy z okresu I wojny światowej.

Występują na nim współczesne groby. Użytkowany i zadbane.



Mapa poglądowa cmentarza z karty WEZ z zasobów WKZ Pomorski

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu: dobry

10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)

Artur Michalak

02/08/2024


11. Zatwierdzenie karty
(podpis wojewódzkiego
konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków
niewpisanych do rejestru
zabytków i niewłączonych
do wojewódzkiej ewidencji
zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa Cmentarz ewangelicki II		2. Czas powstania koniec XIX w.		Dębница (Damnitz)	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym				4. Adres	
				Działka nr: 282	
Strzałka na mapie wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego. Ukierunkowanie mapki: N Źródło mapy: https://czluchow.e-mapa.net/		5. Przynależność administracyjna	
				województwo: Pomorskie	
				powiat: Człuchowski	
				gmina: Człuchów	
				6. Formy ochrony	

8. Historia, opis i wartości

Cmentarz o nieokreślonym układzie przestrzennym w terenie. Zachowały się nieliczne ślady pochówków.



Mapa poglądowa cmentarza z karty WEZ z zasobów WKZ Pomorski

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu: zaniedbany i zniszczony

10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)

Artur Michalak

02/08/2024

11. Zatwierdzenie karty
(podpis wojewódzkiego
konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków
niewpisanych do rejestru
zabytków i niewłączonych
do wojewódzkiej ewidencji
zabytków


GEZ KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Dębница (Damnitz)
1. Nazwa cmentarz ewangelicki III		2. Czas powstania połowa XIX w.
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym		
		
		4. Adres Działka nr: 162
		5. Przynależność administracyjna województwo: Pomorskie powiat: Człuchowski gmina: Człuchów
		6. Formy ochrony

Strzałka na mapie wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.

Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego.
Ukierunkowanie mapki: N
Źródło mapy: <https://czluchow.e-mapa.net/>

8. Historia, opis i wartości

Cmentarz o nieokreślonym układzie przestrzennym w terenie. Zachowane nieliczne ślady nagrobków.



Mapa poglądowa cmentarza z karty WEZ z zasobów WKZ Pomorski

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu: zaniedbany i zniszczony


10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)

Artur Michalak

02/08/2024


11. Zatwierdzenie karty
(podpis wojewódzkiego
konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków
niewpisanych do rejestru
zabytków i niewłączonych
do wojewódzkiej ewidencji
zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Dobojewo (Friedrichshof)	
1. Nazwa cmentarz ewangelicki		2. Czas powstania koniec XIX w.		4. Adres Działka nr: 142 obręb Stołeczno	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
				5. Przynależność administracyjna województwo: Pomorskie powiat: Człuchowski gmina: Człuchów	
Strzałka na mapie wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego. Ukierunkowanie mapki: N Źródło mapy: https://czluchow.e-mapa.net/		6. Formy ochrony	

8. Historia, opis i wartości

Cmentarz na planie prostokąta. Zachowało się wiele nagrobków.



Mapa poglądowa cmentarza z karty WEZ z zasobów WKZ Pomorski

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków

Stan obiektu: teren uporządkowany, widoczne pojedyncze groby i krzyże.

10. Wykonanie karty (autor, data, podpis)

Artur Michalak

02/08/2024

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Głędowo	
1. Nazwa kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny wraz z otoczeniem		2. Czas powstania XV w., XVIII w.			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym				4. Adres Działka nr: 58	
				5. Przynależność administracyjna województwo: Pomorskie powiat: Człuchowski gmina: Człuchów	
Strzałka na mapie wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego. Ukierunkowanie mapki: N Źródło mapy: https://czluchow.e-mapa.net/		6. Formy ochrony Rejestr zabytków nr: A-98	
				Data wpisu: 21.02.1959	

8. Historia, opis i wartości

Kościół na rzucie prostokąta zbliżonego do kwadratu, z niższym prezbiterium i starszą XV-wieczną, kamienną wieżą na rzucie prostokąta. Kościół zbudowany jest z muru pruskiego, otynkowany. Kościół kryty w części nawy i prezbiterium - dachem dwuspadowym, wieża kryta dachem czterospadowym. Cmentarz przykościelny o nieokreślonym układzie przestrzennym w terenie. Zachował się tylko jeden krzyż.



9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu: dobry



10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)

Artur Michalak

02/08/2024


11. Zatwierdzenie karty
(podpis wojewódzkiego
konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków
niewpisanych do rejestru
zabytków i niewłączonych
do wojewódzkiej ewidencji
zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Głędowo	
1. Nazwa cmentarz przykościelny		2. Czas powstania XV w., XVIII w.		4. Adres Działka nr: 58 5. Przynależność administracyjna województwo: Pomorskie powiat: Człuchowski gmina: Człuchów	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
					
Mapka cmentarza z karty WEZ		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego. Ukierunkowanie mapki: N Źródło mapy: https://czluchow.e-mapa.net/			

8. Historia, opis i wartości

Cmentarz na planie zbliżonym do kwadratu. Zachowały się nieliczne nagrobki.



Mapa poglądowa cmentarza z karty WEZ z zasobów WKZ Pomorski

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu:

10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)

Artur Michalak

12/02/2025

11. Zatwierdzenie karty
(podpis wojewódzkiego
konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków
niewpisanych do rejestru
zabytków i niewłączonych
do wojewódzkiej ewidencji
zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Głędowo	
1. Nazwa dom		2. Czas powstania XIX/ XX w.			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym				4. Adres 7 Działka nr: 65/1	
				5. Przynależność administracyjna województwo: Pomorskie powiat: Człuchowski gmina: Człuchów	
Strzałka na mapie wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego. Ukierunkowanie mapki: N Źródło mapy: https://czluchow.e-mapa.net/		6. Formy ochrony	

8. Historia, opis i wartości

Dom drewniany, jednokondygnacyjny z poddaszem. Dach dwuspadowy. Stolarka okienna zachowana.



9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu: dobry

10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)

Artur Michalak

02/08/2024

11. Zatwierdzenie karty
(podpis wojewódzkiego
konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków
niewpisanych do rejestru
zabytków i niewłączonych
do wojewódzkiej ewidencji
zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Głędowo	
1. Nazwa budynek mieszkalny		2. Czas powstania 1 poł. XIX w.			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
				4. Adres 9 Działka nr: 57/2	
				5. Przynależność administracyjna województwo: Pomorskie powiat: Człuchowski gmina: Człuchów	
				6. Formy ochrony	

Strzałka na mapie wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.

Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego.
Ukierunkowanie mapki: N
Źródło mapy: <https://czluchow.e-mapa.net/>

8. Historia, opis i wartości

Budynek drewniany, jednokondygnacyjny, z poddaszem użytkowym. Wykonany na planie prostokąta. Kryty dachem dwuspadowym.



9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu: dobry


**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

02/08/2024

**11. Zatwierdzenie karty
(podpis wojewódzkiego
konserwatora zabytków)***

*dotyczy zabytków
niewpisanych do rejestru
zabytków i niewłączonych
do wojewódzkiej ewidencji
zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Głędowo	
1. Nazwa dom		2. Czas powstania pocz. XX w.			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
				4. Adres 21 Działka nr: 42	
				5. Przynależność administracyjna województwo: Pomorskie powiat: Człuchowski gmina: Człuchów	
				6. Formy ochrony	

Strzałka na mapie wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.

Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego.
Ukierunkowanie mapki: N
Źródło mapy: <https://czluchow.e-mapa.net/>

8. Historia, opis i wartości

Budynek mieszkalny, murowany, z poddaszem, dach dwuspadowy. W części środkowej ryzalit i lukarna. Budynek otynkowany, fasada prosta. Od strony północnej jednokondygnacyjna dobudówka. Ozdobne, proste pilastry na narożach budynku i ryzalitu.



9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu: dobry

10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)

Artur Michalak

02/08/2024

11. Zatwierdzenie karty
(podpis wojewódzkiego
konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków
niewpisanych do rejestru
zabytków i niewłączonych
do wojewódzkiej ewidencji
zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Głędowo	
1. Nazwa budynek gospodarczy		2. Czas powstania XIX/XX w.			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
				4. Adres 21 Działka nr: 42	
				5. Przynależność administracyjna województwo: Pomorskie powiat: Człuchowski gmina: Człuchów	
				6. Formy ochrony	

Strzałka na mapie wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.

Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego.
Ukierunkowanie mapki: N
Źródło mapy: <https://czluchow.e-mapa.net/>

8. Historia, opis i wartości

Budynek gospodarczy z kamienia na planie wydłużonego czworoboku, kryty dachem dwuspadowym. Ozdobne opaski ceglane nad oknami i wejściami.



9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu: konieczny remont dachu.

10. Wykonanie karty (autor, data, podpis)

Artur Michalak

02/08/2024

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków
niewpisanych do rejestru
zabytków i niewiązanych
do wojewódzkiej ewidencji
zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Głędowo	
1. Nazwa dawny spichlerz, obecnie budynek mieszkalny		2. Czas powstania XIX/XX w.			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
				4. Adres 21 Działka nr: 42	
				5. Przynależność administracyjna województwo: Pomorskie powiat: Człuchowski gmina: Człuchów	
				6. Formy ochrony	
Strzałka na mapie wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego. Ukierunkowanie mapki: N Źródło mapy: https://czluchow.e-mapa.net/			

8. Historia, opis i wartości

Budynek trzykondygnacyjny, murowany z cegły, na rzucie prostokąta. Ozdobne gzymsy - działowe i koronacyjny z cegły. Niektóre okna zamurowane, oryginalnie występują również blendy. Naroża i szczyt fasady od strony zachodniej wydłużone ponad poziom dachu w formie małych wieżyczek o przekroju czworobocznym. Do budynku przylegają z obu stron dwie, małe, jednokondygnacyjne dobudówki.



9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu: dobry

10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)

Artur Michalak

02/08/2024

11. Zatwierdzenie karty
(podpis wojewódzkiego
konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków
niewpisanych do rejestru
zabytków i niewłączonych
do wojewódzkiej ewidencji
zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Głędowo	
1. Nazwa dom wraz z murowanym ogrodzeniem od ulicy		2. Czas powstania pocz. XX w.		4. Adres 22 Działka nr: 41/1	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
				5. Przynależność administracyjna województwo: Pomorskie powiat: Człuchowski gmina: Człuchów	
Strzałka na mapie wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego. Ukierunkowanie mapki: N Źródło mapy: https://czluchow.e-mapa.net/		6. Formy ochrony	

8. Historia, opis i wartości

Obiekt murowany, dwukondygnacyjny, z poddaszem. Część środkowa wzbogacona o wykusz okienny opierający się na dwóch kolumnach. Nad nim lukarna zwieńczona iglicą. Od strony fasady ozdobne obramienia i zwieńczenia okien, częściowo zachowane boniowania. Obiekt kryty dachem łamanym.



9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu: dobry

10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)

Artur Michalak

02/08/2024

11. Zatwierdzenie karty
(podpis wojewódzkiego
konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków
niewpisanych do rejestru
zabytków i niewłączonych
do wojewódzkiej ewidencji
zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Głędowo
1. Nazwa budynek gospodarczy	2. Czas powstania pocz. XX w.	4. Adres 22 Działka nr: 41/1	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			5. Przynależność administracyjna województwo: Pomorskie powiat: Człuchowski gmina: Człuchów
 Strzałka na mapie wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.		 Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego. Ukierunkowanie mapki: N Źródło mapy: https://czluchow.e-mapa.net/	

8. Historia, opis i wartości

Budynek gospodarczy z cegły na planie wydłużonego czworoboku, kryty dachem dwuspadowym.



9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu: dobry

**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

02/08/2024

**11. Zatwierdzenie karty
(podpis wojewódzkiego
konserwatora zabytków)***

*dotyczy zabytków
niewpisanych do rejestru
zabytków i niewłączonych
do wojewódzkiej ewidencji
zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Głędowo	
1. Nazwa dom, ob. przedszkole		2. Czas powstania pocz. XX w.			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
				4. Adres 23 Działka nr: 10	
				5. Przynależność administracyjna województwo: Pomorskie powiat: Człuchowski gmina: Człuchów	
				6. Formy ochrony	
Strzałka na mapie wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego. Ukierunkowanie mapki: N Źródło mapy: https://czluchow.e-mapa.net/			

8. Historia, opis i wartości

Dom jednokondygnacyjny, murowany z poddaszem użytkowym. Na planie prostokąta. Elewacja do wysokości połowy budynku z żółtej cegły, powyżej elewacja otynkowana. Od strony południowej, w części środkowej ryzalit i lukarna. Ozdobne opaski ceglane półkoliste wokół okien. Ganek od strony szczytu. Obiekt kryty dachem dwuspadowym z naczółkami.



9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu: dobry

10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)

Artur Michalak

02/08/2024

11. Zatwierdzenie karty
(podpis wojewódzkiego
konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków
niewpisanych do rejestru
zabytków i niewłączonych
do wojewódzkiej ewidencji
zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Głędowo	
1. Nazwa dom		2. Czas powstania pocz. XX wieku			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym				4. Adres 26 Działka nr: 37	
				5. Przynależność administracyjna województwo: Pomorskie powiat: Człuchowski gmina: Człuchów	
Strzałka na mapie wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego. Ukierunkowanie mapki: N Źródło mapy: https://czluchow.e-mapa.net/		6. Formy ochrony	

8. Historia, opis i wartości

Budynek mieszkalny z cegły na planie czworoboku, kryty dachem dwuspadowym. Ozdobne opaski ceglane nad oknami i wejściami. W części środkowej lukarna zwieńczona owalnie. Stolarka okienna zmieniona.



9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu: dobry


10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)

Artur Michalak

02/08/2024


11. Zatwierdzenie karty
(podpis wojewódzkiego
konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków
niewpisanych do rejestru
zabytków i niewłączonych
do wojewódzkiej ewidencji
zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Głędowo (Lichtenhagen)	
1. Nazwa cmentarz parafialny		2. Czas powstania pocz. XX w.		4. Adres Działka nr: 83	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
				5. Przynależność administracyjna województwo: Pomorskie powiat: Człuchowski gmina: Człuchów	
Strzałka na mapie wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego. Ukierunkowanie mapki: N Źródło mapy: https://czluchow.e-mapa.net/		6. Formy ochrony	

8. Historia, opis i wartości

Cmentarz na planie prostokąta. Występują licznie nagrobki współczesne, głównie z lastryko i granitu. Cmentarz obecnie użytkowany.



Mapa poglądowa cmentarza z karty WEZ z zasobów WKZ Pomorski

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków

Stan obiektu: zadbany

10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)

Artur Michalak

02/08/2024

11. Zatwierdzenie karty
(podpis wojewódzkiego
konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków
niewpisanych do rejestru
zabytków i niewłączonych
do wojewódzkiej ewidencji
zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa dom		2. Czas powstania 1910 r.		Jaromierz	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym				4. Adres	
				7	
				Działka nr: 24/15	
				5. Przynależność administracyjna	
Strzałka na mapie wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego. Ukierunkowanie mapki: N Źródło mapy: https://czluchow.e-mapa.net/		województwo: Pomorskie	
				powiat: Człuchowski	
				gmina: Człuchów	
				6. Formy ochrony	

8. Historia, opis i wartości

Budynek murowany, jednokondygnacyjny z poddaszem, otynkowany w większości. Wykonany na planie prostokąta. W części środkowej lukarna. Od strony wejścia dwie, niewielkie przybudówki parterowe. Dach dwuspadowy.



9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu: dobry

10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)

Artur Michalak

02/08/2024

11. Zatwierdzenie karty
(podpis wojewódzkiego
konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków
niewpisanych do rejestru
zabytków i niewłączonych
do wojewódzkiej ewidencji
zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Jaromierz (Klausfelde)	
cmentarz ewangelicki		poł. XIX w.			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym				4. Adres	
				Działka nr: 67/3	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: Pomorskie	
				powiat: Człuchowski	
Strzałka na mapie wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego. Ukierunkowanie mapki: N Źródło mapy: https://czluchow.e-mapa.net/		gmina: Człuchów	
				6. Formy ochrony	

Cmentarz na planie zbliżonym do trapezu. Zachowały się nieliczne ślady pochówków w formie pojedynczych nagrobków.



Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.


Stan obiektu: zaniedbany i zniszczony

Artur Michalak


02/08/2024

**11. Zatwierdzenie karty
(podpis wojewódzkiego
konserwatora zabytków)***

*dotyczy zabytków
niewpisanych do rejestru
zabytków i niewłączonych
do wojewódzkiej ewidencji
zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Jęczniki Małe	
1. Nazwa zespół folwarczny - założenie przestrzenne		2. Czas powstania początek XX w.			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
				4. Adres	
LEGENDA: 1/ dwór 2/ budynek gospod. 3/ garaż-stelmacharnia 4/ magazyn zbożowy 5/ wielofunk. bud. gospod. 6-7/ budynek gospod. Mapka pogłówna założenia folwarcznego z karty WEZ Ukierunkowanie mapki: wskazane na map		5. Przynależność administracyjna województwo: Pomorskie powiat: Człuchowski gmina: Człuchów		5. Przynależność administracyjna	
				6. Formy ochrony	
				Źródło mapy: https://czluchow.e-mapa.net/	

8. Historia, opis i wartości



Źródło mapy: <https://czluchow.e-mapa.net/>

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na wygląd założenia przestrzennego należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu:

pierwotne założenie przestrzenne folwarku częściowo zatarte


10. Wykonanie karty (autor, data, podpis)

Artur Michalak

02/08/2024

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Jęczniki Małe	
1. Nazwa zespół folwarczny - wielofunkcyjny budynek gospodarczy		2. Czas powstania pocz. XX w.		4. Adres Działka nr: 462 5. Przynależność administracyjna województwo: Pomorskie powiat: Człuchowski gmina: Człuchów 6. Formy ochrony	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
					
Strzałka na mapie wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia. Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego. Ukierunkowanie mapki: N Źródło mapy: https://czluchow.e-mapa.net/					

8. Historia, opis i wartości

Budynek jednokondygnacyjny, murowany. Wykonany na planie wydłużonego prostokąta. Posiada pasowe ułożenie okien, niska dobudówka od strony szczytu. Kryty dachem dwuspadowym.



9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu: dobry, brak cech zabytkowości fasady obiektu.

10. Wykonanie karty (autor, data, podpis)

Artur Michalak

02/08/2024

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków
niewpisanych do rejestru
zabytków i niewłączonych
do wojewódzkiej ewidencji
zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Jęczniki Małe
1. Nazwa magazyn zbożowy		2. Czas powstania pocz. XX w.	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			
Strzałka na mapie wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego. Ukierunkowanie mapki: N Źródło mapy: https://czluchow.e-mapa.net/	
		4. Adres Działka nr: 462	
		5. Przynależność administracyjna województwo: Pomorskie powiat: Człuchowski gmina: Człuchów	
		6. Formy ochrony	

8. Historia, opis i wartości

Budynek trzykondygnacyjny, murowany, zbudowany na rzucie litery „L”. Składa się z dwóch części. Pierwsza większa, kryta dachem dwuspadowym. Druga, kryta dachem pulpitowym, przepruta jest małymi otworami.



9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu: wymaga remontu, widoczne zmiany na elewacji - zawilgocenia w przyziemiu i odpadający tynk.

10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)

Artur Michalak

02/08/2024


11. Zatwierdzenie karty
(podpis wojewódzkiego
konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków
niewpisanych do rejestru
zabytków i niewłączonych
do wojewódzkiej ewidencji
zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Jęczniki Małe (Klein Jenznick)	
1. Nazwa cmentarz ewangelicki		2. Czas powstania poł. XIX w.		4. Adres Działka nr: 307 obręb Jęczniki Wielkie	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
				5. Przynależność administracyjna województwo: Pomorskie powiat: Człuchowski gmina: Człuchów	
		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego. Ukierunkowanie mapki: N Źródło mapy: https://czluchow.e-mapa.net/		6. Formy ochrony	
Strzałka na mapie wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.					

8. Historia, opis i wartości

Cmentarz o planie zbliżonym do kwadratu. Zachował się układ pasowy. Występują liczne nagrobki, najczęściej płyty i krzyże.



Mapa poglądowa cmentarza z karty WEZ z zasobów WKZ Pomorski

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu: zadbany


10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)

Artur Michalak

02/08/2024

11. Zatwierdzenie karty
(podpis wojewódzkiego
konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków
niewpisanych do rejestru
zabytków i niewłączonych
do wojewódzkiej ewidencji
zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa dom		2. Czas powstania k. XIX w.		Jęczniki Wielkie	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym				4. Adres	
				13	
				Działka nr: 79	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: Pomorskie	
				powiat: Człuchowski	
				gmina: Człuchów	
				6. Formy ochrony	

Strzałka na mapie wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.

Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego.
Ukierunkowanie mapki: N
Źródło mapy: <https://czluchow.e-mapa.net/>

8. Historia, opis i wartości

Budynek jednokondygnacyjny, murowany z poddaszem użytkowym. Wykonany na planie prostokąta. Dłuższe elewacje podzielone otworami okiennymi. Większymi - prostokątnymi na parterze oraz małymi - kwadratowymi na poddaszu. Dach dwuspadowy. Opaski wokół okien i gzymsy działowe.



9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu: dobry

10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)

Artur Michalak

02/08/2024

11. Zatwierdzenie karty
(podpis wojewódzkiego
konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków
niewpisanych do rejestru
zabytków i niewłączonych
do wojewódzkiej ewidencji
zabytków


GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Jęczniki Wielkie (Groß Jenznick)	
cmentarz ewangelicki I		początek XIX w.			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym				4. Adres	
				Działka nr: 264	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: Pomorskie	
				powiat: Człuchowski	
				gmina: Człuchów	
				6. Formy ochrony	

Strzałka na mapie wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.

Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego.
Ukierunkowanie mapki: N
Źródło mapy: <https://czluchow.e-mapa.net/>

8. Historia, opis i wartości

Cmentarz o nieokreślonym układzie przestrzennym w terenie. Zachowały się nieliczne ślady pochówków, tj. krzyż i pojedyncze płyty.



Mapa poglądowa cmentarza z karty WEZ z zasobów WKZ Pomorski

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu: zniszczony i zaniedbany

10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)

Artur Michalak


02/08/2024

11. Zatwierdzenie karty
(podpis wojewódzkiego
konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków
niewpisanych do rejestru
zabytków i niewłączonych
do wojewódzkiej ewidencji
zabytków

8. Historia, opis i wartości

Cmentarz o nieokreślonym układzie przestrzennym w terenie. Brak śladów grobów.



Mapa poglądowa cmentarza z karty WEZ z zasobów WKZ Pomorski

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu: zniszczony

10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)

Artur Michalak

02/08/2024

11. Zatwierdzenie karty
(podpis wojewódzkiego
konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków
niewpisanych do rejestru
zabytków i niewłączonych
do wojewódzkiej ewidencji
zabytków


GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Jęczniki Wielkie (Groß Jenznick)	
cmentarz ewangelicki III		XVII w.			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym				4. Adres	
				Działka nr: 89/2	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: Pomorskie	
		powiat: Człuchowski			
		gmina: Człuchów			
				6. Formy ochrony	

Strzałka na mapie wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.

Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego.
Ukierunkowanie mapki: N
Źródło mapy: <https://czluchow.e-mapa.net/>

8. Historia, opis i wartości

**Cmentarz o nieokreślonym układzie przestrzennym w terenie. Brak śladów pochówków.
Widoczny krzyż – kapliczka oraz fragment ogrodzenia.**



Mapa poglądowa cmentarza z karty WEZ z zasobów WKZ Pomorski

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu: teren zadbany i uporządkowany.


10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)

Artur Michalak

02/08/2024


11. Zatwierdzenie karty
(podpis wojewódzkiego
konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków
niewpisanych do rejestru
zabytków i niewłączonych
do wojewódzkiej ewidencji
zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Jęczniki Wielkie (Groß Jenznick)	
miejsce pamięci		1920 rok			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
				4. Adres	
				Działka nr: 216	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: Pomorskie	
				powiat: Człuchowski	
				gmina: Człuchów	
				6. Formy ochrony	
Strzałka na mapie wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego. Ukierunkowanie mapki: N Źródło mapy: https://czluchow.e-mapa.net/			

8. Historia, opis i wartości

Miejsce pamięci (pomnik) o nieokreślonym układzie przestrzennym w terenie. Zachował się częściowo uszkodzony obelisk komemoratywny żołnierzy poległych w I wojnie światowej.



Mapa poglądowa cmentarza z karty WEZ z zasobów WKZ Pomorski

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu: zniszczony, kształt zatarty.

10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)

Artur Michalak

02/08/2024

11. Zatwierdzenie karty
(podpis wojewódzkiego
konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków
niewpisanych do rejestru
zabytków i niewłączonych
do wojewódzkiej ewidencji
zabytków

GEZ

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

Kiełpin

1. Nazwa

kościół filialny pw. Świętego Andrzeja Apostoła


2. Czas powstania

k. XVIII w.

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym



Strzałka na mapie wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.



Mapa sytuacyjna kościoła z karty WEZ

Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego.

Ukierunkowanie mapki: N

Źródło mapy: <https://czluchow.e-mapa.net/>

4. Adres

Działka nr:
25

5. Przynależność
administracyjna

województwo:
Pomorskie

powiat: **Człuchowski**

gmina: **Człuchów**


6. Formy ochrony

**Rejestr
zabytków nr:
A- 90**

**Data wpisu:
13.05.1958**

8. Historia, opis i wartości

Niewielkich rozmiarów kościół o konstrukcji szkieletowej. Od strony wejścia drewniana wieża z dzwonnica. Wykonany na planie prostokąta. Dach dwuspadowy. Prezbiterium nie zostało wydodrąbnione. Obiekt niedostępny.



9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu: ściana boczna uszkodzona (w konstrukcji szachulcowej), grozi zawaleniem.

10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)

Artur Michalak

02/08/2024

11. Zatwierdzenie karty
(podpis wojewódzkiego
konserwatora zabytków)*

**dotyczy zabytków
niewpisanych do rejestru
zabytków i niewłączonych
do wojewódzkiej ewidencji
zabytków*

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Kiełpin	
1. Nazwa budynek kolejowy		2. Czas powstania pocz. XX w.			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
				4. Adres Działka nr: 72/5	
				5. Przynależność administracyjna województwo: Pomorskie	
				powiat: Człuchowski	
				gmina: Człuchów	
6. Formy ochrony					

Strzałka na mapie wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.

Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego.
Ukierunkowanie mapki: N
Źródło mapy: <https://czluchow.e-mapa.net/>

8. Historia, opis i wartości

Budynek jednokondygnacyjny z cegły, na rzucie krzyża wydłużonego na jednej z osi, kryty dachem dwuspadowym z naczółkami na dłuższych bokach i dwuspadowym, zwykłym na krótszych.



9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu: dobry


10. Wykonanie karty (autor, data, podpis)

Artur Michalak

02/08/2024

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków
niewpisanych do rejestru
zabytków i niewłączonych
do wojewódzkiej ewidencji
zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa zespół folwarczny - założenie przestrzenne		2. Czas powstania lata 1900-1938	Kietpin
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			
 Mapka poglądowa założenia folwarcznego z karty WEZ Ukierunkowanie mapki: wskazane na mapce		 Źródło mapy: https://czluchow.e-mapa.net/	
4. Adres		5. Przynależność administracyjna województwo: Pomorskie powiat: Człuchowski gmina: Człuchów	
6. Formy ochrony			

8. Historia, opis i wartości



Źródło mapy: <https://czluchow.e-mapa.net/>

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na wygląd założenia przestrzennego należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu:

pierwotne założenie przestrzenne folwarku zachowane

10. Wykonanie karty (autor, data, podpis)

Artur Michalak

12/02/2025

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków
niewpisanych do rejestru
zabytków i niewłączonych
do wojewódzkiej ewidencji
zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa zespół folwarczny - pałac		2. Czas powstania 1907 r.	Kiełpin	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym				
Strzałka na mapie wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego. Ukierunkowanie mapki: N Źródło mapy: https://czluchow.e-mapa.net/		4. Adres 1 Działka nr: 500/4 5. Przynależność administracyjna województwo: Pomorskie powiat: Człuchowski gmina: Człuchów 6. Formy ochrony

8. Historia, opis i wartości

Obiekt murowany, jednokondygnacyjny z poddaszem, dach naczółkowy. Pokrycie dachu odnowione. W części środkowej szeroka lukarna z 5 oknami w poziomie, zwieńczona dachem dwuspadowym. Stolarka okienna zmieniona, fasada otynkowana prosta. Obiekt częściowo przebudowany.



9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu: dobry


10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)

Artur Michalak

02/08/2024

11. Zatwierdzenie karty
(podpis wojewódzkiego
konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków
niewpisanych do rejestru
zabytków i niewłączonych
do wojewódzkiej ewidencji
zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Kiełpin	
1. Nazwa zespół folwarczny - obora		2. Czas powstania 1915 r.			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym				4. Adres Działka nr: 500/6	
				5. Przynależność administracyjna województwo: Pomorskie powiat: Człuchowski gmina: Człuchów	
Strzałka na mapie wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego. Ukierunkowanie mapki: N Źródło mapy: https://czluchow.e-mapa.net/		6. Formy ochrony	

8. Historia, opis i wartości

Budynek gospodarczy murowany, na rzucie wydłużonego prostokąta, kryty dachem dwuspadowym.



9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu: obiekt w złym stanie, brak cech zabytkowych fasady.


10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)

Artur Michalak

02/08/2024

11. Zatwierdzenie karty
(podpis wojewódzkiego
konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków
niewpisanych do rejestru
zabytków i niewłączonych
do wojewódzkiej ewidencji
zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Kiełpin	
1. Nazwa zespół folwarczny - dom		2. Czas powstania I ćw. XX w.			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
				4. Adres 6 Działka nr: 58/2, 58/3	
				5. Przynależność administracyjna województwo: Pomorskie powiat: Człuchowski gmina: Człuchów	
				6. Formy ochrony	

Strzałka na mapie wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.

Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego.
Ukierunkowanie mapki: N
Źródło mapy: <https://czluchow.e-mapa.net/>

8. Historia, opis i wartości

Budynek murowany, otynkowany, jednokondygnacyjny z poddaszem, kryty dachem dwuspadowym o różnym rodzaju pokrycia dachowego. Stolarka okienna zmieniona.



9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu: dobry

**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

02/08/2024

**11. Zatwierdzenie karty
(podpis wojewódzkiego
konserwatora zabytków)***

*dotyczy zabytków
niewpisanych do rejestru
zabytków i niewłączonych
do wojewódzkiej ewidencji
zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Kiełpin	
1. Nazwa zespół folwarczny - dom		2. Czas powstania I ćw. XX w.			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
				4. Adres 16 Działka nr: 19	
				5. Przynależność administracyjna województwo: Pomorskie powiat: Człuchowski gmina: Człuchów	
				6. Formy ochrony	

Strzałka na mapie wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.

Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego.
Ukierunkowanie mapki: N
Źródło mapy:<https://czluchow.e-mapa.net/>

8. Historia, opis i wartości

Budynek murowany i otynkowany, jednokondygnacyjny z poddaszem użytkowym. Wykonany na planie prostokąta. Od strony południowej parterowa dobudówka. Dach dwuspadowy.



9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu: dobry

10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)

Artur Michalak

02/08/2024

11. Zatwierdzenie karty
(podpis wojewódzkiego
konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków
niewpisanych do rejestru
zabytków i niewłączonych
do wojewódzkiej ewidencji
zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Kiełpin	
zespół folwarczny - chlewik		I ćw. XX w.			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym				4. Adres	
				16	
				Działka nr: 19	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: Pomorskie	
				powiat: Człuchowski	
				gmina: Człuchów	
				6. Formy ochrony	

Strzałka na mapie wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.

Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego.
Ukierunkowanie mapki: N
Źródło mapy: <https://czluchow.e-mapa.net/>

8. Historia, opis i wartości

Budynek gospodarczy, murowany, dach dwuspadowy.



9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków

Stan obiektu: dobry, brak zabytkowych cech elewacji.

10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)

Artur Michalak

02/08/2024

11. Zatwierdzenie karty
(podpis wojewódzkiego
konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków
niewpisanych do rejestru
zabytków i niewłączonych
do wojewódzkiej ewidencji
zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Kiełpin	
1. Nazwa dom		2. Czas powstania I ćw. XX w.		4. Adres 19 Działka nr: 58/10, 58/11	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
				5. Przynależność administracyjna województwo: Pomorskie powiat: Człuchowski gmina: Człuchów	
Strzałka na mapie wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego. Ukierunkowanie mapki: N Źródło mapy: https://czluchow.e-mapa.net/		6. Formy ochrony	

8. Historia, opis i wartości

Budynek jednokondygnacyjny z poddaszem użytkowym. Wykonany na planie prostokąta. Dwie boczne, parterowe dobudówki po bokach. Dach dwuspadowy. Stalarka okienna zmieniona.



9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu: dobry

**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

02/08/2024


**11. Zatwierdzenie karty
(podpis wojewódzkiego
konserwatora zabytków)***

*dotyczy zabytków
niewpisanych do rejestru
zabytków i niewłączonych
do wojewódzkiej ewidencji
zabytków

GEZ KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Kietpin
1. Nazwa park dworski	2. Czas powstania 1787 r.	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym		
		4. Adres Działka nr: (dokładny zasięg parku: konsultować z WKZ Pomorski) 5. Przynależność administracyjna województwo: Pomorskie powiat: Człuchowski gmina: Człuchów 6. Formy ochrony
Strzałka na mapie wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego. Ukierunkowanie mapki: N Źródło mapy: https://czluchow.e-mapa.net/

8. Historia, opis i wartości

Układ parku nieznan. Brak danych z karty WEZ. Park nie został wyodrębniony na karcie WEZ przez WKZ Pomorski.



Karta zespołu folwarcznego z zasobów WKZ Pomorski

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu: dobry

10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)

Artur Michalak

02/08/2024


11. Zatwierdzenie karty
(podpis wojewódzkiego
konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków
niewpisanych do rejestru
zabytków i niewłączonych
do wojewódzkiej ewidencji
zabytków

GEZ KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Kietpin (Woltersdorf)
1. Nazwa cmentarz ewangelicki	2. Czas powstania połowa XIX w.	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym		
 Strzałka na mapie wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.		4. Adres Działka nr: 26 5. Przynależność administracyjna województwo: Pomorskie powiat: Człuchowski gmina: Człuchów 6. Formy ochrony
 Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego. Ukierunkowanie mapki: N Źródło mapy: https://czluchow.e-mapa.net/		

8. Historia, opis i wartości

Cmentarz na planie prostokąta. Zachowały się nieliczne ślady kadraży nagrobków.



Mapa poglądowa cmentarza z karty WEZ z zasobów WKZ Pomorski

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu: zniszczony i zaniedbany.

10. Wykonanie karty (autor, data, podpis)

Artur Michalak

02/08/2024


11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Kiełpin (Woltersdorf)	
cmentarz przykościelny		XVIII w.			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym				4. Adres	
		 Działka ewidencyjna Człuchów, obręb KIEŁPIN (0011), numer dz. 25 220303_2.0011.25 Zbliż do obiektu Szczegóły (i) Inne		Działka nr: 25	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: Pomorskie	
				powiat: Człuchowski	
		gmina: Człuchów		6. Formy ochrony	
Strzałka na mapie wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego. Ukierunkowanie mapki: N Źródło mapy: https://czluchow.e-mapa.net/			

8. Historia, opis i wartości

Cmentarz o nieokreślonym układzie przestrzennym . Nie zachowały się ślady pochówków.
Zachowany jeden krzyż żeliwny. Nieużytkowany.



Mapa poglądowa cmentarza z karty WEZ z zasobów WKZ Pomorski

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu: cmentarz przykościelny, zaniedbany.


10. Wykonanie karty (autor, data, podpis)

Artur Michalak


02/08/2024

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Kietpinek	
1. Nazwa zespół folwarczny - założenie przestrzenne		2. Czas powstania początek XX w.		4. Adres 5. Przynależność administracyjna województwo: Pomorskie powiat: Człuchowski gmina: Człuchów	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
				6. Formy ochrony	
LEGENDA: 1/ pałac 2/ dom mieszkal. 3/ wielofunk. bud. gospod. 4/ obora 5/ stodoła 6/ dom mieszkal. 7,9-10/ domy mieszkal. 8/ stodoła 11/ chlewik 12/ lodownia 13/ transformator 14/ ubikacja		N: 53°43'06.7" E: 17°21'54.7" X: 651659 Y: 392155			
Mapka poglądowa założenia folwarcznego z karty WEZ Ukierunkowanie mapki: wskazane na mapce Źródło mapy: https://czluchow.e-mapa.net/					

8. Historia, opis i wartości



Źródło mapy: <https://czluchow.e-mapa.net/>

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na wygląd założenia przestrzennego należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu:

**pierwotne założenie przestrzenne folwarku
zachowane**

**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

12/12/2025

**11. Zatwierdzenie karty
(podpis wojewódzkiego
konserwatora zabytków)***

*dotyczy zabytków
niewpisanych do rejestru
zabytków i niewłączonych
do wojewódzkiej ewidencji
zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Kiełpinek	
1. Nazwa zespół folwarczny - pałac		2. Czas powstania pocz. XX w.			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
				4. Adres 1 Działka nr: 89/6 obręb Kiełpin	
				5. Przynależność administracyjna województwo: Pomorskie powiat: Człuchowski gmina: Człuchów	
				6. Formy ochrony	
Strzałka na mapie wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego. Ukierunkowanie mapki: N Źródło mapy: https://czluchow.e-mapa.net/			

8. Historia, opis i wartości

Obiekt murowany, w większości otynkowany, dwukondygnacyjny, z poddaszem użytkowym w jednej części budynku. Wykonany na rzucie litery „L”. Mocno przebudowany, zmieniono układ otworów okiennych. Pałac podzielony na dwie części, jedna z dachem naczółkowym, druga z dachem płaskim.



9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu: dobry


10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)

Artur Michalak

02/08/2024

11. Zatwierdzenie karty
(podpis wojewódzkiego
konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków
niewpisanych do rejestru
zabytków i niewłączonych
do wojewódzkiej ewidencji
zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Kiełpinek	
1. Nazwa zespół folwarczny - lodownia		2. Czas powstania pocz. XX w.			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
				4. Adres Działka nr: 89/5 obręb Kiełpin	
				5. Przynależność administracyjna województwo: Pomorskie powiat: Człuchowski gmina: Człuchów	
				6. Formy ochrony	

Strzałka na mapie wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.

Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego.
Ukierunkowanie mapki: N
Źródło mapy: <https://czluchow.e-mapa.net/>

8. Historia, opis i wartości

Obiekt zniszczony, na planie prostokąta, niski o sklepieniu kolebkowym, wykonany z kamienia.



9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu: obiekt zniszczony

10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)

Artur Michalak

02/08/2024

11. Zatwierdzenie karty
(podpis wojewódzkiego
konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków
niewpisanych do rejestru
zabytków i niewłączonych
do wojewódzkiej ewidencji
zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Kiełpinek	
1. Nazwa zespół folwarczny - dom		2. Czas powstania k. XIX w.		4. Adres 3 Działka nr: 89/21 obręb Kiełpin	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
				5. Przynależność administracyjna województwo: Pomorskie powiat: Człuchowski gmina: Człuchów	
Strzałka na mapie wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego. Ukierunkowanie mapki: N Źródło mapy: https://czluchow.e-mapa.net/		6. Formy ochrony	

8. Historia, opis i wartości

Budynek murowany, otynkowany, jednokondygnacyjny z poddaszem mieszkalnym. Zbudowany na planie prostokąta. Posiada dach naczółkowy z koszami. Elewacja prosta, na długim boku szeroka lukarna z 4 oknami w poziomie.



9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu: dobry

10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)

Artur Michalak

02/08/2024

11. Zatwierdzenie karty
(podpis wojewódzkiego
konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków
niewpisanych do rejestru
zabytków i niewłączonych
do wojewódzkiej ewidencji
zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Kiełpinek	
1. Nazwa zespół folwarczny - dom		2. Czas powstania k. XIX w.			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym				4. Adres 4 Działka nr: 52/16 obręb Kiełpin	
				5. Przynależność administracyjna województwo: Pomorskie powiat: Człuchowski gmina: Człuchów	
Strzałka na mapie wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego. Ukierunkowanie mapki: N Źródło mapy: https://czluchow.e-mapa.net/		6. Formy ochrony	

8. Historia, opis i wartości

Budynek murowany, jednokondygnacyjny z poddaszem użytkowym. Wykonany na planie wydłużonego prostokąta. Od strony zachodniej dobudówka piętrowa. Dach dwuspadowy. Od strony ulicy otynkowany.



9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu: dobry

**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

02/08/2024

**11. Zatwierdzenie karty
(podpis wojewódzkiego
konserwatora zabytków)***

*dotyczy zabytków
niewpisanych do rejestru
zabytków i niewłączonych
do wojewódzkiej ewidencji
zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Kiełpinek	
1. Nazwa zespół folwarczny - dom		2. Czas powstania k. XIX w.			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym				4. Adres 11 Działka nr: 52/12, 52/13 obręb Kiełpin	
				5. Przynależność administracyjna województwo: Pomorskie powiat: Człuchowski gmina: Człuchów	
Strzałka na mapie wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego. Ukierunkowanie mapki: N Źródło mapy: https://czluchow.e-mapa.net/		6. Formy ochrony	

8. Historia, opis i wartości

**Budynek murowany i otynkowany, jednokondygnacyjny, z poddaszem użytkowym.
Wykonany na planie prostokąta. Posiada dach naczółkowy.**



9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu: dobry



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

02/08/2024


**11. Zatwierdzenie karty
(podpis wojewódzkiego
konserwatora zabytków)***

*dotyczy zabytków
niewpisanych do rejestru
zabytków i niewłączonych
do wojewódzkiej ewidencji
zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa cmentarz		2. Czas powstania poł. XIX w.		Kiełpiniek (Hasseln)	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
				4. Adres część działki nr 5153/1 niewydzielonej geodezyjnie - obręb Kiełpin	
				5. Przynależność administracyjna województwo: Pomorskie powiat: Człuchowski gmina: Człuchów	
Strzałka na mapie wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego. Ukierunkowanie mapki: N Źródło mapy: https://czluchow.e-mapa.net/		6. Formy ochrony	

8. Historia, opis i wartości

Cmentarz o nieokreślonym układzie przestrzennym. Obszar pokrywa las, nie zachowały się ślady pochówków.



Mapa poglądowa cmentarza z karty WEZ z zasobów WKZ Pomorski

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu: zniszczony i zaniedbany, trudno rozpoznawalny w terenie.

10. Wykonanie karty (autor, data, podpis)

Artur Michalak


02/08/2024

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

8. Historia, opis i wartości

Cmentarz o nieokreślonym układzie przestrzennym. Zachowały się ślady pochówków w postaci nagrobków i kilka krzyży.



Mapa poglądowa cmentarza z karty WEZ z zasobów WKZ Pomorski

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu: zniszczony i zaniedbany


10. Wykonanie karty (autor, data, podpis)

Artur Michalak

02/08/2024

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków
niewpisanych do rejestru
zabytków i niewłączonych
do wojewódzkiej ewidencji
zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Krepsk	
kościół filialny pw. Świętego Jakuba Apostoła wraz z otoczeniem		XVIII w.			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym				4. Adres	
				Działka nr: 184	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: Pomorskie	
		powiat: Człuchowski		gmina: Człuchów	
		6. Formy ochrony		Rejestr zabytków nr: A -101	
				Data wpisu: 21.02.1959	
Strzałka na mapie wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego. Ukierunkowanie mapki: N Źródło mapy: https://czluchow.e-mapa.net/			

8. Historia, opis i wartości

Kościół drewniany, orientowany, dach dwuspadowy, korpus na planie kwadratu. Prezbiterium wydzielone, niższe i zamknięte półkoliście. Wieża od strony zachodniej. Cmentarz przy kościele o nieokreślonym układzie przestrzennym. Nie zachowały się ślady pochówków.



9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu: dobry


10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)

Artur Michalak

02/08/2024


11. Zatwierdzenie karty
(podpis wojewódzkiego
konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków
niewpisanych do rejestru
zabytków i niewłączonych
do wojewódzkiej ewidencji
zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Krępsk	
1. Nazwa cmentarz przykościelny		2. Czas powstania XVIII w.		4. Adres Działka nr: 184 5. Przynależność administracyjna województwo: Pomorskie powiat: Człuchowski gmina: Człuchów	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
				6. Formy ochrony Rejestr zabytków nr: A -101 Data wpisu: 21.02.1959	
Mapa poglądowa cmentarza z karty WEZ z zasobów WKZ Pomorski		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego. Ukierunkowanie mapki: N Źródło mapy: https://czluchow.e-mapa.net/			

8. Historia, opis i wartości

Cmentarz na planie zbliżonym do kwadratu. Zachowały się nieliczne nagrobki.



Mapa poglądowa cmentarza z karty WEZ z zasobów WKZ Pomorski

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu:

**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

12/02/2025

**11. Zatwierdzenie karty
(podpis wojewódzkiego
konserwatora zabytków)***

*dotyczy zabytków
niewpisanych do rejestru
zabytków i niewłączonych
do wojewódzkiej ewidencji
zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Krępsk	
1. Nazwa dom		2. Czas powstania pocz. XX w.			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym				4. Adres 13 Działka nr: 322/6	
				5. Przynależność administracyjna województwo: Pomorskie powiat: Człuchowski gmina: Człuchów	
Strzałka na mapie wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.		6. Formy ochrony			
		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego. Ukierunkowanie mapki: N Źródło mapy: https://czluchow.e-mapa.net/			

8. Historia, opis i wartości

Budynek mieszkalny z cegły. Dach dwuspadowy.



9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu: dobry, obiekt zarośnięty.

**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

02/08/2024

**11. Zatwierdzenie karty
(podpis wojewódzkiego
konserwatora zabytków)***

*dotyczy zabytków
niewpisanych do rejestru
zabytków i niewłączonych
do wojewódzkiej ewidencji
zabytków

GEZ KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Kępnsk
1. Nazwa dom		2. Czas powstania pocz. XX w.
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym		
 Strzałka na mapie wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.		4. Adres 16 Działka nr: 326/1 5. Przynależność administracyjna województwo: Pomorskie powiat: Człuchowski gmina: Człuchów 6. Formy ochrony  Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego. Ukierunkowanie mapki: N Źródło mapy: https://czluchow.e-mapa.net/

8. Historia, opis i wartości

Budynek mieszkalny, murowany z cegły, jednokondygnacyjny z poddaszem. Dach dwuspadowy.



9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu: dobry

**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

02/08/2024

**11. Zatwierdzenie karty
(podpis wojewódzkiego
konserwatora zabytków)***

*dotyczy zabytków
niewpisanych do rejestru
zabytków i niewłączonych
do wojewódzkiej ewidencji
zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa dom		2. Czas powstania pocz. XX w.		Krepsk	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
				4. Adres 22 Działka nr: 189	
				5. Przynależność administracyjna województwo: Pomorskie powiat: Człuchowski gmina: Człuchów	
				6. Formy ochrony	

Strzałka na mapie wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.

Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego.
Ukierunkowanie mapki: N
Źródło mapy: <https://czluchow.e-mapa.net/>

8. Historia, opis i wartości

Budynek murowany, jednokondygnacyjny z poddaszem, dach dwuspadowy.



9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu: dobry

**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

02/08/2024

**11. Zatwierdzenie karty
(podpis wojewódzkiego
konserwatora zabytków)***

*dotyczy zabytków
niewpisanych do rejestru
zabytków i niewłączonych
do wojewódzkiej ewidencji
zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa szkoła		2. Czas powstania 1907 r.		Krepsk	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym				4. Adres	
				25	
				Działka nr: 190	
				5. Przynależność administracyjna	
Strzałka na mapie wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego. Ukierunkowanie mapki: N Źródło mapy: https://czluchow.e-mapa.net/		województwo: Pomorskie	
				powiat: Człuchowski	
				gmina: Człuchów	
				6. Formy ochrony	

8. Historia, opis i wartości

Budynek murowany z cegły, jednokondygnacyjny, z poddaszem użytkowym. Dach dwuspadowy. Wykonany na planie prostokąta. W części środkowej ryzalit i lukarna kryta dachem dwuspadowym.



9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu: dobry

**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

02/08/2024

**11. Zatwierdzenie karty
(podpis wojewódzkiego
konserwatora zabytków)***

*dotyczy zabytków
niewpisanych do rejestru
zabytków i niewłączonych
do wojewódzkiej ewidencji
zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Krępsk	
1. Nazwa budynek mieszkalny/chata		2. Czas powstania 2 poł XIX w.			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
				4. Adres 27 Działka nr: 191/1	
				5. Przynależność administracyjna województwo: Pomorskie powiat: Człuchowski gmina: Człuchów	
				6. Formy ochrony	

Strzałka na mapie wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.

Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego.
Ukierunkowanie mapki: N
Źródło mapy: <https://czluchow.e-mapa.net/>

8. Historia, opis i wartości

Budynek drewniany, jednokondygnacyjny z poddaszem mieszkalnym. Wykonany na planie prostokąta. Posiada dach dwuspadowy. Parter otynkowany, poddasze wykonane z drewna.



9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków

Stan obiektu: zły, widoczne ubytki pokrycia dachu i niestabilność konstrukcji nośnej.

**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

02/08/2024

**11. Zatwierdzenie karty
(podpis wojewódzkiego
konserwatora zabytków)***

*dotyczy zabytków
niewpisanych do rejestru
zabytków i niewłączonych
do wojewódzkiej ewidencji
zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Krepsk	
budynek gospodarczy		2 poł. XIX w.			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym				4. Adres	
				27	
				Działka nr: 191/1	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: Pomorskie	
				powiat: Człuchowski	
				gmina: Człuchów	
				6. Formy ochrony	

Strzałka na mapie wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.

Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego.
Ukierunkowanie mapki: N
Źródło mapy: <https://czluchow.e-mapa.net/>

8. Historia, opis i wartości

Budynek murowany z kamienia i cegły, jednokondygnacyjny z poddaszem użytkowym. Wykonany na planie prostokąta. Posiada dach dwuspadowy. Nad otworami drzwiowymi łuk odcinkowy.



9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu: dobry stan murów, dach do remontu

**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

02/08/2024

**11. Zatwierdzenie karty
(podpis wojewódzkiego
konserwatora zabytków)***

*dotyczy zabytków
niewpisanych do rejestru
zabytków i niewłączonych
do wojewódzkiej ewidencji
zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Krepsk
1. Nazwa remiza		2. Czas powstania XIX/XX w.	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			
			4. Adres Działka nr: 324 5. Przynależność administracyjna województwo: Pomorskie powiat: Człuchowski gmina: Człuchów 6. Formy ochrony
Strzałka na mapie wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego. Ukierunkowanie mapki: N Źródło mapy: https://czluchow.e-mapa.net/	

8. Historia, opis i wartości

Budynek murowany, otynkowany, dach dwuspadowy z drewnianą, wysoką wieżyczką na rzucie kwadratu od północnej strony szczytu dachu.



9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu: dobry

10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)

Artur Michalak

02/08/2024

11. Zatwierdzenie karty
(podpis wojewódzkiego
konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków
niewpisanych do rejestru
zabytków i niewłączonych
do wojewódzkiej ewidencji
zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa kapliczka		2. Czas powstania pocz. XX w.		Krępsk	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
				4. Adres Działka nr: 283/1	
				5. Przynależność administracyjna województwo: Pomorskie powiat: Człuchowski gmina: Człuchów	
				6. Formy ochrony	

Strzałka na mapie wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.

Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego.
Ukierunkowanie mapki: N
Źródło mapy: <https://czluchow.e-mapa.net/>

8. Historia, opis i wartości

Kapliczka murowana z cegły, trzypoziomowa na cokole betonowym, na rzucie prostokąta. W części dolnej krzyże i litery : A + K wykonane z tynku pomalowanego na biało. W części górnej wnęka. Zwieńczenie daszkiem czterospadowym z cegieł. Na szczycie metalowy krzyż.



9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu: dobry

**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

02/08/2024

**11. Zatwierdzenie karty
(podpis wojewódzkiego
konserwatora zabytków)***

*dotyczy zabytków
niewpisanych do rejestru
zabytków i niewłączonych
do wojewódzkiej ewidencji
zabytków


GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Krępsk (Kramsk)	
cmentarz ewangelicki I		poł. XIX w.			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
				4. Adres	
				Działka nr: 26	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: Pomorskie	
				powiat: Człuchowski	
				gmina: Człuchów	
				6. Formy ochrony	

Strzałka na mapie wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.

Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego.
Ukierunkowanie mapki: N
Źródło mapy: <https://czluchow.e-mapa.net/>

8. Historia, opis i wartości

Cmentarz na planie zbliżonym do trapezu. Zachowały się pojedyncze nagrobki. Są to zarówno kadraże betonowe, płyty pionowe nagrobne i krzyże.



Mapa poglądowa cmentarza z karty WEZ z zasobów WKZ Pomorski

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu: zaniedbany, widoczne pojedyncze groby.

**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

02/08/2024


**11. Zatwierdzenie karty
(podpis wojewódzkiego
konserwatora zabytków)***

*dotyczy zabytków
niewpisanych do rejestru
zabytków i niewłączonych
do wojewódzkiej ewidencji
zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Krępsk (Kramsk)	
1. Nazwa cmentarz ewangelicki II		2. Czas powstania połowa XIX w.		4. Adres Działka nr: 282	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
				5. Przynależność administracyjna województwo: Pomorskie powiat: Człuchowski gmina: Człuchów	
Strzałka na mapie wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego. Ukierunkowanie mapki: N Źródło mapy: https://czluchow.e-mapa.net/		6. Formy ochrony	

8. Historia, opis i wartości

Cmentarz o nieokreślonym układzie przestrzennym w terenie. Zachowały się nieliczne ślady grobów.



Mapa poglądowa cmentarza z karty WEZ z zasobów WKZ Pomorski

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu: zaniedbany i zniszczony


10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)


Artur Michalak

02/08/2024

11. Zatwierdzenie karty
(podpis wojewódzkiego
konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków
niewpisanych do rejestru
zabytków i niewiązanych
do wojewódzkiej ewidencji
zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Krzyżanki	
1. Nazwa zespół folwarczny - założenie przestrzenne		2. Czas powstania lata 30-te XX w.		4. Adres 5. Przynależność administracyjna województwo: Pomorskie powiat: Człuchowski gmina: Człuchów 6. Formy ochrony	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
 10/ chlewik 11/ lodownia LEGENDA: 1/ oficyna mieszkal. 2/ stodoła 3/ bud. gospod. 4/ magazyn 5/ kuźnia 6/ bud. gospod. 7/ wielofunk. bud. gospod. 8/ dom mieszkal. 9/ ubikacja		 Źródło mapy: https://czluchow.e-mapa.net/			
8. Historia, opis i wartości		9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji			



Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na wygląd założenia przestrzennego należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu:

pierwotne założenie przestrzenne folwarku zachowane

**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

12/12/2025

**11. Zatwierdzenie karty
(podpis wojewódzkiego
konserwatora zabytków)***

*dotyczy zabytków
niewpisanych do rejestru
zabytków i niewłączonych
do wojewódzkiej ewidencji
zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Krzyżanki	
1. Nazwa zespół folwarczny - oficyna		2. Czas powstania pocz. XX w.			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
				4. Adres 1 Działka nr: 418/18 obręb Rychnowy	
				5. Przynależność administracyjna województwo: Pomorskie powiat: Człuchowski gmina: Człuchów	
				6. Formy ochrony	

Strzałka na mapie wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.

Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego.
Ukierunkowanie mapki: N
Źródło mapy: <https://czluchow.e-mapa.net/>

8. Historia, opis i wartości

**Budynek murowany, otynkowany, dwukondygnacyjny, zbudowany na planie prostokąta.
Od strony wschodniej posiada parterową przybudówkę. Kryty dachem niskim, dwuspadowym.**



9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu: fasada częściowo otynkowana i zmieniona

**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

02/08/2024

**11. Zatwierdzenie karty
(podpis wojewódzkiego
konserwatora zabytków)***

*dotyczy zabytków
niewpisanych do rejestru
zabytków i niewłączonych
do wojewódzkiej ewidencji
zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Krzyżanki	
1. Nazwa dom pracowników folwarcznych		2. Czas powstania k. XIX w.		4. Adres 5, 5/3 Działka nr: 418/6, 418/5 obręb Rychnowy	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
				5. Przynależność administracyjna województwo: Pomorskie powiat: Człuchowski gmina: Człuchów	
Strzałka na mapie wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego. Ukierunkowanie mapki: N Źródło mapy: https://czluchow.e-mapa.net/		6. Formy ochrony	

8. Historia, opis i wartości

**Budynek murowany, otynkowany, jednokondygnacyjny z poddaszem użytkowym.
Wykonany na planie wydłużonego prostokąta. Posiada dach dwuspadowy.**



9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu: dobry, pokrycie dachowe nierównomierne pod względem materiału.

**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

02/08/2024

**11. Zatwierdzenie karty
(podpis wojewódzkiego
konserwatora zabytków)***

*dotyczy zabytków
niewpisanych do rejestru
zabytków i niewłączonych
do wojewódzkiej ewidencji
zabytków

GEZ

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

Kujanki


1. Nazwa

zespół folwarczny - założenie przestrzenne

2. Czas powstania

początek XX w.

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym



4. Adres

5. Przynależność administracyjna

województwo:
Pomorskie

powiat: **Człuchowski**

gmina: **Człuchów**

6. Formy ochrony

8. Historia, opis i wartości



Źródło mapy: <https://czluchow.e-mapa.net/>

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na wygląd założenia przestrzennego należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu:

pierwotne założenie przestrzenne folwarku zachowane

10. Wykonanie karty (autor, data, podpis)

Artur Michalak

12/02/2025

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Kujanki
1. Nazwa zespół folwarczny - dom pracowników folwarcznych		2. Czas powstania XIX/XX w.
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym		
 Strzałka na mapie wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.		 4. Adres 6 Działka nr: 413/7, 413/6 obręb Krępsk 5. Przynależność administracyjna województwo: Pomorskie powiat: Człuchowski gmina: Człuchów 6. Formy ochrony
		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego. Ukierunkowanie mapki: N Źródło mapy: https://czluchow.e-mapa.net/

8. Historia, opis i wartości

Budynek murowany z cegły, jednokondygnacyjny, z poddaszem mieszkalnym. Wykonany na planie prostokąta, dach dwuspadowy.



9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu: dobry, otynkowana fasada do połowy, częściowo wymienione okna.

**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

02/08/2024

**11. Zatwierdzenie karty
(podpis wojewódzkiego
konserwatora zabytków)***

*dotyczy zabytków
niewpisanych do rejestru
zabytków i niewłączonych
do wojewódzkiej ewidencji
zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Kujanki	
1. Nazwa zespół folwarczny - dom pracowników folwarcznych		2. Czas powstania pocz. XX w.		4. Adres 8 Działka nr: 415/3 obręb Krępski	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
				5. Przynależność administracyjna województwo: Pomorskie powiat: Człuchowski gmina: Człuchów	
Strzałka na mapie wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego. Ukierunkowanie mapki: N Źródło mapy: https://czluchow.e-mapa.net/		6. Formy ochrony	

8. Historia, opis i wartości

Budynek murowany z kamienia i cegły, jednokondygnacyjny, z poddaszem użytkowym. Wykonany na planie prostokąta. Posiada drewniany ganek od strony ulicy. Kryty dachem dwuspadowym.



9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu: dobry

**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

02/08/2024

**11. Zatwierdzenie karty
(podpis wojewódzkiego
konserwatora zabytków)***

*dotyczy zabytków
niewpisanych do rejestru
zabytków i niewłączonych
do wojewódzkiej ewidencji
zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa zespół folwarczny - budynek gospodarczy / chlewik		2. Czas powstania XIX/XX w.	Kujanki
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			
Strzałka na mapie wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego. Ukierunkowanie mapki: N Źródło mapy: https://czluchow.e-mapa.net/	4. Adres 8 Działka nr: 415/3 obręb Krępsk 5. Przynależność administracyjna województwo: Pomorskie powiat: Człuchowski gmina: Człuchów 6. Formy ochrony

8. Historia, opis i wartości

**Budynek gospodarczy, z kamienia, dach dwuspadowy, pokrycie dachowe z ubytkami.
Szczyty budynku uszkodzone.**



9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu: ubytki deskowania w części szczytowej budynku.


**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

02/08/2024

**11. Zatwierdzenie karty
(podpis wojewódzkiego
konserwatora zabytków)***

*dotyczy zabytków
niewpisanych do rejestru
zabytków i niewiązanych
do wojewódzkiej ewidencji
zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Kujanki	
1. Nazwa remiza		2. Czas powstania XIX/XX w.		4. Adres Działka nr: 415/4, 415/5 obręb Krępsk	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
				5. Przynależność administracyjna województwo: Pomorskie powiat: Człuchowski gmina: Człuchów	
Strzałka na mapie wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego. Ukierunkowanie mapki: N Źródło mapy: https://czluchow.e-mapa.net/		6. Formy ochrony	

8. Historia, opis i wartości

Niewielki budynek jednokondygnacyjny. Wykonany na planie prostokąta. Posiada dach dwuspadowy. Wykonany jest z cegły i kamienia.



9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu: dobry, pokrycie dachowe do wymiany.

10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)



Artur Michalak

02/08/2024

11. Zatwierdzenie karty
(podpis wojewódzkiego
konserwatora zabytków)*


*dotyczy zabytków
niewpisanych do rejestru
zabytków i niewłączonych
do wojewódzkiej ewidencji
zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Kujanki	
1. Nazwa park		2. Czas powstania XIX/XXw.			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
				4. Adres Działka nr: (dokładny zasięg parku: konsultować z WKZ Pomorski)	
				5. Przynależność administracyjna województwo: Pomorskie powiat: Człuchowski gmina: Człuchów	
				6. Formy ochrony	
Strzałka na mapie wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego. Ukierunkowanie mapki: N Źródło mapy: https://czluchow.e-mapa.net/			

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Kujanki	
1. Nazwa cmentarz		2. Czas powstania 2 połowa XIX w.			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
 Mapka poglądowa parku z dokumentacji WKZ Pomorski		 Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego. Ukierunkowanie mapki: N Źródło mapy: https://czluchow.e-mapa.net/		4. Adres Część działki nr: 417 niewydzielona geodezyjnie - obręb Krępsk 5. Przynależność administracyjna województwo: Pomorskie powiat: Człuchowski gmina: Człuchów 6. Formy ochrony	

8. Historia, opis i wartości

Miejsce nierozpoznawalne w terenie. Brak śladów cmentarza.



Mapka poglądowa parku z dokumentacji WKZ Pomorski

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu: zaniedbany


10. Wykonanie karty (autor, data, podpis)

Artur Michalak

02/08/2024


11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Mąkowo (Mankau)
1. Nazwa cmentarz rodowy	2. Czas powstania połowa XIX w.	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym		
		4. Adres Działka nr: 319 obręb Jęczniki Wielkie 5. Przynależność administracyjna województwo: Pomorskie powiat: Człuchowski gmina: Człuchów 6. Formy ochrony
Strzałka na mapie wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego. Ukierunkowanie mapki: N Źródło mapy: https://czluchow.e-mapa.net/

8. Historia, opis i wartości

Cmentarz o nieokreślonym układzie przestrzennym w terenie. Zachowane nieliczne fragmenty nagrobków.



Mapa poglądowa cmentarza z karty WEZ z zasobów WKZ Pomorski

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu: zaniedbany i zniszczony

10. Wykonanie karty (autor, data, podpis)

Artur Michalak

02/08/2024

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Mosiny	
1. Nazwa kościół filialny pw. Wszystkich Świętych i Matki Bożej Nieustającej Pomocy		2. Czas powstania 1845 - 48 r.			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym				4. Adres Działka nr: 259/2	
		 Działka ewidencyjna: Człuchów, obręb MOSINY (0014), numer dz.259/2 220303_2.0014.259/2 Zbliż do obiektu Szczegóły (l) Inne N: 53°35'42.7" E: 17°20'15.2" X: 637986.0 Y: 390010.7		5. Przynależność administracyjna województwo: Pomorskie powiat: Człuchowski gmina: Człuchów	
				6. Formy ochrony	
Strzałka na mapie wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.				Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego. Ukierunkowanie mapki: N Źródło mapy: https://czluchow.e-mapa.net/	

8. Historia, opis i wartości

Kościół szachulcowy, jednonawowy, zdudowany w konstrukcji słupowo – ramowej, orientowany. Małe prezbiterium zamknięte trójbocznie. Wejście od frontu osłonięte gankiem wspartym na dwóch słupach. Dach jednokalenicowy, dwuspadowy z szalowanymi szczytami, kryty dachówką. Wewnątrz ołtarz i ambona klasycystyczna z XIX w. Dzwonnica obok kościoła – metalowy stojak z 1973 r. Brak śladów pochówków na cmentarzu przykościelnym.



9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu: dobry


10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)

Artur Michalak

02/08/2024

11. Zatwierdzenie karty
(podpis wojewódzkiego
konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków
niewpisanych do rejestru
zabytków i niewłączonych
do wojewódzkiej ewidencji
zabytków


GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Mosiny	
cmentarz przykościelny					
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
				4. Adres	
				Działka nr: 259/2	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: Pomorskie	
				powiat: Człuchowski	
				gmina: Człuchów	
				6. Formy ochrony	

Mapa cmentarza z karty WEZ

Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego.
Ukierunkowanie mapki: N
Źródło mapy: <https://czluchow.e-mapa.net/>

8. Historia, opis i wartości

Cmentarz na planie zbliżonym do kwadratu. Brak nagrobków.



Mapa poglądowa cmentarza z karty WEZ z zasobów WKZ Pomorski

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu: brak nagrobków

10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)

Artur Michalak

12/02/2025


11. Zatwierdzenie karty
(podpis wojewódzkiego
konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków
niewpisanych do rejestru
zabytków i niewłączonych
do wojewódzkiej ewidencji
zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Mosiny (Mossin)	
cmentarz ewangelicki I		połowa XIX w.			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym				4. Adres	
				Działka nr: 379	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: Pomorskie	
				powiat: Człuchowski	
Strzałka na mapie wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego. Ukierunkowanie mapki: N Źródło mapy: https://czluchow.e-mapa.net/		gmina: Człuchów	
				6. Formy ochrony	

8. Historia, opis i wartości

Cmentarz o nieokreślonym układzie przestrzennym w terenie. Zachowane nieliczne fragmenty nagrobków w części północnej. Cmentarz częściowo zniwelowany i zasypany podczas budowy drogi asfaltowej.



Mapa poglądowa cmentarza z karty WEZ z zasobów WKZ Pomorski

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu: zniszczony i zaniedbany

10. Wykonanie karty (autor, data, podpis)

Artur Michalak

02/08/2024

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków


GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Mosiny (Mossin)- Dziewiątko	
cmentarz ewangelicki II		połowa XIX w.			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym				4. Adres	
				Działka nr: 126	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: Pomorskie	
				powiat: Człuchowski	
				gmina: Człuchów	
				6. Formy ochrony	

Strzałka na mapie wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.

Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego.
Ukierunkowanie mapki: N
Źródło mapy: <https://czluchow.e-mapa.net/>

8. Historia, opis i wartości

Cmentarz o nieokreślonym układzie przestrzennym w terenie. Zachowane nieliczne fragmenty nagrobków.



Mapa poglądowa cmentarza z karty WEZ z zasobów WKZ Pomorski

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu: zaniedbany i zniszczony


10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)

Artur Michalak

02/08/2024

11. Zatwierdzenie karty
(podpis wojewódzkiego
konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków
niewpisanych do rejestru
zabytków i niewłączonych
do wojewódzkiej ewidencji
zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Mosiny (Mossin)	
cmentarz katolicki		początek XX w.			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym				4. Adres	
				Działka nr: 196	
					
					
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: Pomorskie	
				powiat: Człuchowski	
				gmina: Człuchów	
				6. Formy ochrony	

Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego.
Ukierunkowanie mapki: N
Źródło mapy: <https://czluchow.e-mapa.net/>

Strzałka na mapie wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.


Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego.

Ukierunkowanie mapki: N

Źródło mapy: <https://czluchow.e-mapa.net/>

8. Historia, opis i wartości

Cmentarz o nieokreślonym układzie przestrzennym w terenie. Zachowały się nieliczne nagrobki. Najczęstsze formy to kadraże grobów, płaskorzeźby krzyży i krzyże żeliwne.



Mapa poglądowa cmentarza z karty WEZ z zasobów WKZ Pomorski

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu: widoczne ślady poszczególnych grobów, teren uporządkowany.


10. Wykonanie karty (autor, data, podpis)

Artur Michalak

02/08/2024

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków
niewpisanych do rejestru
zabytków i niewłączonych
do wojewódzkiej ewidencji
zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Nieżywieć
1. Nazwa kapliczka z figurą Pana Jezusa		2. Czas powstania 1947 r.	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			
 Strzałka na mapie wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.		4. Adres Działka nr: 180 5. Przynależność administracyjna województwo: Pomorskie powiat: Człuchowski gmina: Człuchów 6. Formy ochrony  Działka ewidencyjna Człuchów, obręb NIEŻYWIĘĆ (0015), numer dz.180 220303_2_0015.180 Zbliz do obiektu Szczegóły (i) Inne N: 53°41'58" E: 17°29'51.4" X: 649345.8 Y: 400845.2 Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego. Ukierunkowanie mapki: N Źródło mapy: https://czluchow.e-mapa.net/	

8. Historia, opis i wartości

Figura Jezusa z podniesionym ramieniem na kamiennym cokole schodkowym z cisów kamiennych. Z tyłu figury datowanie: 1947 rok.



9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu: dobry

**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

02/08/2024


**11. Zatwierdzenie karty
(podpis wojewódzkiego
konserwatora zabytków)***

*dotyczy zabytków
niewpisanych do rejestru
zabytków i niewłączonych
do wojewódzkiej ewidencji
zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Nieżywieć (Niezewanz)	
cmentarz przykościelny		połowa XIX w.			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
				4. Adres	
				Działka nr: 39	
Strzałka na mapie wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego. Ukierunkowanie mapki: N Źródło mapy: https://czluchow.e-mapa.net/		5. Przynależność administracyjna	
				województwo: Pomorskie	
				powiat: Człuchowski	
		gmina: Człuchów		6. Formy ochrony	

8. Historia, opis i wartości

Cmentarz na planie prostokąta. Zachowane nieliczne ale w dobrym stanie nagrobki części ewangelickiej. Obecnie użytkowany, zadbany.



Mapa poglądowa cmentarza z karty WEZ z zasobów WKZ Pomorski

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu: dobry, cmentarz użytkowany.

10. Wykonanie karty (autor, data, podpis)

Artur Michalak

02/08/2024


11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Płonica (Platendienst)	
1. Nazwa cmentarz ewangelicki		2. Czas powstania połowa XIX w.		4. Adres Działka nr: 4/2 i częściowo na działce 14/51 ale WKZ nie wskazał zasięgu cmentarza	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
				5. Przynależność administracyjna województwo: Pomorskie powiat: Człuchowski gmina: Człuchów	
Strzałka na mapie wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.		Mapka poglądowa obejmująca większość obszaru cmentarza, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego. Ukierunkowanie mapki: N Źródło mapy: https://czluchow.e-mapa.net/		6. Formy ochrony	

8. Historia, opis i wartości

Cmentarz o nieokreślonym układzie przestrzennym w terenie. Nie zachowały się ślady grobów.



Mapa poglądowa cmentarza z karty WEZ z zasobów WKZ Pomorski

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu: zaniedbany i zniszczony

10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)

Artur Michalak

02/08/2024

11. Zatwierdzenie karty
(podpis wojewódzkiego
konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków
niewpisanych do rejestru
zabytków i niewłączonych
do wojewódzkiej ewidencji
zabytków

GEZ KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Polnica
1. Nazwa kościół parafialny pw. Trójcy Świętej		2. Czas powstania XVIII w.
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym		
		
		4. Adres Działka nr: 371
		5. Przynależność administracyjna województwo: Pomorskie powiat: Człuchowski gmina: Człuchów
		6. Formy ochrony Rejestr zabytków nr: 91 Data wpisu: 13.05.1958

Strzałka na mapie wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.

Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego.
Ukierunkowanie mapki: N
Źródło mapy: <https://czluchow.e-mapa.net/>

8. Historia, opis i wartości

Budynek orientowany. Wykonany w technice szachulcowej, w konstrukcji słupowo ramowej, prezbiterium jest niższe od nawy, od strony zachodniej wieża wykonana z drewna, o spadzistym hełmie. Prezbiterium zamknięte apsydą. Cmentarz przykościelny nie posiada nagrobków.



9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu: dobry

10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)

Artur Michalak

02/08/2024


11. Zatwierdzenie karty
(podpis wojewódzkiego
konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków
niewpisanych do rejestru
zabytków i niewłączonych
do wojewódzkiej ewidencji
zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Polnica
1. Nazwa cmentarz przykościelny		2. Czas powstania	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			
Mapa cmentarza z karty WEZ		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego. Ukierunkowanie mapki: N Źródło mapy: https://czluchow.e-mapa.net/	
			4. Adres Działka nr: 371
			5. Przynależność administracyjna województwo: Pomorskie powiat: Człuchowski gmina: Człuchów
			6. Formy ochrony Rejestr zabytków nr: 91 Data wpisu: 13.05.1958

8. Historia, opis i wartości

Cmentarz na planie zbliżonym do kwadratu. Zachowały się nieliczne nagrobki.



Mapa poglądowa cmentarza z karty WEZ z zasobów WKZ Pomorski

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu: teren uporządkowany

**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

12/02/2025

**11. Zatwierdzenie karty
(podpis wojewódzkiego
konserwatora zabytków)***

*dotyczy zabytków
niewpisanych do rejestru
zabytków i niewłączonych
do wojewódzkiej ewidencji
zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Polnica
1. Nazwa kościół pw. Świętego Józefa wraz z założeniem urządzonej zieleni w formie szpalerów i alei drzew oraz działka nr 266		2. Czas powstania 1 ćw. XX w., 1912 r.	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			
 Strzałka na mapie wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.		 Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego. Ukierunkowanie mapki: N Źródło mapy: https://czluchow.e-mapa.net/	
4. Adres Działka nr: 266			
5. Przynależność administracyjna województwo: Pomorskie powiat: Człuchowski gmina: Człuchów			
6. Formy ochrony Rejestr zabytków nr: A - 1947 Data wpisu: 30. 04. 2017			

8. Historia, opis i wartości

Kościół orientowany, murowany z cegły, jednonawowy, neogotycki. Wykonany na planie prostokąta. Od strony wschodniej oktogonálna wieża z dzwonnica w środkowej części fasady. Wieża zwieńczona metalowym hełmem z krzyżem na szczycie. Dach stromy, dwuspadowy.



9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu: dobry

**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

02/08/2024

**11. Zatwierdzenie karty
(podpis wojewódzkiego
konserwatora zabytków)***

*dotyczy zabytków
niewpisanych do rejestru
zabytków i niewiązanych
do wojewódzkiej ewidencji
zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa dom		2. Czas powstania 1906 r.		Polnica	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
				4. Adres 13 Działka nr: 368/1, 368/2	
				5. Przynależność administracyjna województwo: Pomorskie powiat: Człuchowski gmina: Człuchów	
				6. Formy ochrony	
Strzałka na mapie wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego. Ukierunkowanie mapki: N Źródło mapy: https://czluchow.e-mapa.net/			

8. Historia, opis i wartości

Budynek murowany z cegły, dwukondygnacyjny. Wykonany na planie w kształcie litery „L”. Obiekt posiada ścięty lewy narożnik od strony ulicy. Otwory okienne zamknięte są łukiem odcinkowym. Ozdobny gzyms działowy. Budynek kryty dachem dwuspadowym. Stolarka okienna wymieniona.



9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu: dobry

10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)

Artur Michalak

02/08/2024

11. Zatwierdzenie karty
(podpis wojewódzkiego
konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków
niewpisanych do rejestru
zabytków i niewłączonych
do wojewódzkiej ewidencji
zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Polnica	
1. Nazwa dom		2. Czas powstania ok. poł. XIX w.			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
				4. Adres 14 Działka nr: 369	
				5. Przynależność administracyjna województwo: Pomorskie powiat: Człuchowski gmina: Człuchów	
				6. Formy ochrony	
Strzałka na mapie wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego. Ukierunkowanie mapki: N Źródło mapy: https://czluchow.e-mapa.net/			

8. Historia, opis i wartości

**Budynek drewniany i otynkowany, jednokondygnacyjny, z poddaszem użytkowym.
Wykonany na planie prostokąta. Posiada dach dwuspadowy.**



9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu: dobry

**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

02/08/2024

**11. Zatwierdzenie karty
(podpis wojewódzkiego
konserwatora zabytków)***

*dotyczy zabytków
niewpisanych do rejestru
zabytków i niewłączonych
do wojewódzkiej ewidencji
zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa dom		2. Czas powstania pocz. XX w.	Polnica
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			
Strzałka na mapie wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego. Ukierunkowanie mapki: N Źródło mapy: https://czluchow.e-mapa.net/	4. Adres 15 Działka nr: 370 5. Przynależność administracyjna województwo: Pomorskie powiat: Człuchowski gmina: Człuchów 6. Formy ochrony

8. Historia, opis i wartości

Budynek murowany z cegły, dwukondygnacyjny z poddaszem. Ozdobne gzymsy działowe i nadokienne z cegły. Stolarka okienna zmieniona.



9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu: dobry

10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)

Artur Michalak

02/08/2024

11. Zatwierdzenie karty
(podpis wojewódzkiego
konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków
niewpisanych do rejestru
zabytków i niewłączonych
do wojewódzkiej ewidencji
zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Polnica	
1. Nazwa budynek szkoły		2. Czas powstania XIX / XX w.		4. Adres 29 Działka nr: 267/1	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
				5. Przynależność administracyjna województwo: Pomorskie powiat: Człuchowski gmina: Człuchów	
Strzałka na mapie wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego. Ukierunkowanie mapki: N Źródło mapy: https://czluchow.e-mapa.net/		6. Formy ochrony	

8. Historia, opis i wartości

Budynek murowany, odnowiony, dwukondygnacyjny, kryty dachem wysokim dwuspadowym z naczółkami. Szeroka lukarna z 4 oknami w poziomie. Stolarka okienna zmieniona.



9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu: dobry

10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)

Artur Michalak

02/08/2024

11. Zatwierdzenie karty
(podpis wojewódzkiego
konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków
niewpisanych do rejestru
zabytków i niewłączonych
do wojewódzkiej ewidencji
zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Polnica
1. Nazwa budynek gospodarczy przy szkole		2. Czas powstania XIX / XX w.	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			
Strzałka na mapie wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego. Ukierunkowanie mapki: N Źródło mapy: https://czluchow.e-mapa.net/	4. Adres 29 Działka nr: 267/2 5. Przynależność administracyjna województwo: Pomorskie powiat: Człuchowski gmina: Człuchów 6. Formy ochrony

8. Historia, opis i wartości

Budynek drewniany, zbudowany na planie wydłużonego prostokąta.



9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu: dobry

**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

02/08/2024

**11. Zatwierdzenie karty
(podpis wojewódzkiego
konserwatora zabytków)***

*dotyczy zabytków
niewpisanych do rejestru
zabytków i niewłączonych
do wojewódzkiej ewidencji
zabytków

GEZ KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Polnica
1. Nazwa dom		2. Czas powstania pocz. XX w.
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym		
 Strzałka na mapie wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.		4. Adres 60 Działka nr: 419 5. Przynależność administracyjna województwo: Pomorskie powiat: Człuchowski gmina: Człuchów 6. Formy ochrony
		 Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego. Ukierunkowanie mapki: N Źródło mapy: https://czluchow.e-mapa.net/

8. Historia, opis i wartości

Budynek mieszkalny, odnowiony, otynkowany, dwukondygnacyjny. Dach dwuspadowy. Stolarka okienna zmieniona.



9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu: dobry

**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

02/08/2024

**11. Zatwierdzenie karty
(podpis wojewódzkiego
konserwatora zabytków)***

*dotyczy zabytków
niewpisanych do rejestru
zabytków i niewłączonych
do wojewódzkiej ewidencji
zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Polnica	
1. Nazwa dom		2. Czas powstania XIX/XX w.			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
				4. Adres 68 Działka nr: dz 428/1	
				5. Przynależność administracyjna województwo: Pomorskie powiat: Człuchowski gmina: Człuchów	
				6. Formy ochrony	

Strzałka na mapie wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.

Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego.

Ukierunkowanie mapki: N

Źródło mapy: <https://czluchow.e-mapa.net/>

8. Historia, opis i wartości

**Budynek murowany z cegły, mieszkalny, jednokondygnacyjny z poddaszem.
Od fasady drewniany ganek wejściowy. Stolarka okienna zmieniona.**



9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu: dobry


**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak


02/08/2024

**11. Zatwierdzenie karty
(podpis wojewódzkiego
konserwatora zabytków)***

*dotyczy zabytków
niewpisanych do rejestru
zabytków i niewłączonych
do wojewódzkiej ewidencji
zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Polnica (Pollnitz)	
1. Nazwa cmentarz parafialny		2. Czas powstania połowa XIX w.		4. Adres Działka nr: 420	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
				5. Przynależność administracyjna województwo: Pomorskie powiat: Człuchowski gmina: Człuchów	
Strzałka na mapie wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego. Ukierunkowanie mapki: N Źródło mapy: https://czluchow.e-mapa.net/		6. Formy ochrony	

Mapa pogładowa cmentarza z karty WEZ z zasobów WKZ Pomorski


GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa cmentarz ewangelicki		2. Czas powstania połowa XIX w.		Polniczka (Adlig Pollnitz)	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym				4. Adres	
				Działka nr: 142/5 obręb Polnica	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: Pomorskie	
				powiat: Człuchowski	
				gmina: Człuchów	
6. Formy ochrony					

Strzałka na mapie wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.

Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego.
Ukierunkowanie mapki: N
Źródło mapy: <https://czluchow.e-mapa.net/>

8. Historia, opis i wartości

Cmentarz o nieokreślonym układzie przestrzennym w terenie. Zachowane nieliczne fragmenty nagrobków.



Mapa poglądowa cmentarza z karty WEZ z zasobów WKZ Pomorski

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu: zniszczony i zaniedbany



10. Wykonanie karty (autor, data, podpis)

Artur Michalak

02/08/2024


11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Rychnowy	
1. Nazwa kościół parafialny pw. Świętej Trójcy i Świętej Jadwigi Śląskiej		2. Czas powstania 1901-1902 r.			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym				4. Adres Działka nr: 131	
				5. Przynależność administracyjna województwo: Pomorskie powiat: Człuchowski gmina: Człuchów	
Strzałka na mapie wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.				6. Formy ochrony	
Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego. Ukierunkowanie mapki: N Źródło mapy: https://czluchow.e-mapa.net/					

8. Historia, opis i wartości

Kościół murowany z cegły, neogotycki, na planie prostokąta, z wyodrębnionym niższym prezbiterium oraz wieżą zlokalizowaną po stronie zachodniej. Elewacje boczne przeprute na zmianę oknami i szkarpami. Posiada dach dwuspadowy.



9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu: dobry

10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)

Artur Michalak

02/08/2024

11. Zatwierdzenie karty
(podpis wojewódzkiego
konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków
niewpisanych do rejestru
zabytków i niewłączonych
do wojewódzkiej ewidencji
zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Rychnowy	
1. Nazwa budynek mieszkalny		2. Czas powstania 2 poł. XIX w.		4. Adres 42 Działka nr: 124/7	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
				5. Przynależność administracyjna województwo: Pomorskie powiat: Człuchowski gmina: Człuchów	
Strzałka na mapie wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego. Ukierunkowanie mapki: N Źródło mapy: https://czluchow.e-mapa.net/		6. Formy ochrony	

8. Historia, opis i wartości

Budynek drewniany, jednokondygnacyjny z poddaszem mieszkalnym. Zbudowany na planie prostokąta. Posiada dach dwuspadowy.



9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu: dobry

**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

02/08/2024

**11. Zatwierdzenie karty
(podpis wojewódzkiego
konserwatora zabytków)***

*dotyczy zabytków
niewpisanych do rejestru
zabytków i niewłączonych
do wojewódzkiej ewidencji
zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Rychnowy	
1. Nazwa budynek mieszkalny		2. Czas powstania 2 poł. XIX w.			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym				4. Adres 54 Działka nr: 99/2	
				5. Przynależność administracyjna województwo: Pomorskie powiat: Człuchowski gmina: Człuchów	
				6. Formy ochrony	

Strzałka na mapie wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.

Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego.
Ukierunkowanie mapki: N
Źródło mapy: <https://czluchow.e-mapa.net/>

8. Historia, opis i wartości

Budynek drewniany, jednokondygnacyjny, z poddaszem mieszkalnym. Wykonany na planie prostokąta. Posiada dach dwuspadowy.



9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu: dobry


**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

02/08/2024


**11. Zatwierdzenie karty
(podpis wojewódzkiego
konserwatora zabytków)***

*dotyczy zabytków
niewpisanych do rejestru
zabytków i niewłączonych
do wojewódzkiej ewidencji
zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Rychnowy (Richnau)	
1. Nazwa cmentarz parafialny		2. Czas powstania początek XIX w.		4. Adres Działka nr: 152 i część działki 131	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
				5. Przynależność administracyjna województwo: Pomorskie powiat: Człuchowski gmina: Człuchów	
Strzałka na mapie wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego. Ukierunkowanie mapki: N Źródło mapy: https://czluchow.e-mapa.net/		6. Formy ochrony	

8. Historia, opis i wartości

Cmentarz założony na planie zbliżonym do prostokąta, użytkowany. W większości występują nagrobki współczesne.



Mapa poglądowa cmentarza z karty WEZ z zasobów WKZ Pomorski

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu: zadbane, przykościelny.



10. Wykonanie karty (autor, data, podpis)

Artur Michalak

02/08/2024


11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*


*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa cmentarz ewangelicki		2. Czas powstania połowa XIX w.		Sieroczyn (Buschwinkel)	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym				4. Adres	
				Działka nr: 143	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: Pomorskie	
Strzałka na mapie wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego. Ukierunkowanie mapki: N Źródło mapy: https://czluchow.e-mapa.net/		powiat: Człuchowski	
				gmina: Człuchów	
				6. Formy ochrony	

8. Historia, opis i wartości

Cmentarz o nieokreślonym układzie przestrzennym w terenie . Nie zostały się zachowane żadne fragmenty nagrobków.




GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa cmentarz ewangelicki		2. Czas powstania 2 połowa XIX w.		Skórzewo/Lipie (Lindenberg)	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym				4. Adres	
				Działka nr: częściowo na nr 5052/5 - obręb Sieroczyn	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: Pomorskie	
				powiat: Człuchowski	
				gmina: Człuchów	
				6. Formy ochrony	

Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego.
Ukierunkowanie mapki: N
Źródło mapy: <https://czluchow.e-mapa.net/>

8. Historia, opis i wartości

Cmentarz o nieokreślonym układzie przestrzennym w terenie. Miejsce zarośnięte, obecnie część lasu. Zachowały się pojedyncze nagrobki.



Mapa pogładowa cmentarza z karty WEZ z zasobów WKZ Pomorski

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu: zaniedbany i zniszczony

10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)

Artur Michalak

02/08/2024

11. Zatwierdzenie karty
(podpis wojewódzkiego
konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków
niewpisanych do rejestru
zabytków i niewłączonych
do wojewódzkiej ewidencji
zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Stołczno	
1. Nazwa park		2. Czas powstania poł. XIX w.		4. Adres Działka nr: (165/9) - dokładny zasięg park konsultować z WKZ	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
				5. Przynależność administracyjna województwo: Pomorskie powiat: Człuchowski gmina: Człuchów	
Strzałka na mapie wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego. Ukierunkowanie mapki: N Źródło mapy: https://czluchow.e-mapa.net/		6. Formy ochrony Rejestr zabytków nr: 1593 Data wpisu: 23.04.1996	

8. Historia, opis i wartości

Park zadbany z zachowanym rozplanowaniem.



9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu: dobry


10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)

Artur Michalak

02/08/2024


11. Zatwierdzenie karty
(podpis wojewódzkiego
konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków
niewpisanych do rejestru
zabytków i niewłączonych
do wojewódzkiej ewidencji
zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa cmentarz I		2. Czas powstania XIX w.		Stołczno (Stolzenfelde)	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
				4. Adres Działka nr: 174/2	
Strzałka na mapie wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.		 Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego. Ukierunkowanie mapki: N Źródło mapy: https://czluchow.e-mapa.net/		5. Przynależność administracyjna województwo: Pomorskie powiat: Czluchowski gmina: Czluchów	
				6. Formy ochrony	

8. Historia, opis i wartości

Założenie cmentarza nieczytelne i nierozpoznawalne w terenie.



Mapa poglądowa cmentarza z karty WEZ z zasobów WKZ Pomorski

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu: zaniedbany i zniszczony



10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)

Artur Michalak

02/08/2024


11. Zatwierdzenie karty
(podpis wojewódzkiego
konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków
niewpisanych do rejestru
zabytków i niewłączonych
do wojewódzkiej ewidencji
zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Stołczno (Stolzenfelde)	
1. Nazwa cmentarz ewangelicki		2. Czas powstania koniec XIX w.			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
 Mapka cmentarza z karty WEZ		 Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego. Ukierunkowanie mapki: N Źródło mapy: https://czluchow.e-mapa.net/		4. Adres Działka nr: częściowo 5037/1 5. Przynależność administracyjna województwo: Pomorskie powiat: Człuchowski gmina: Człuchów 6. Formy ochrony	

8. Historia, opis i wartości

Cmentarz o nieokreślony układzie przestrzennym w terenie. Zachowały się fragmenty nagrobków. Cmentarz zarośnięty przez las i niedostępny.



Mapa poglądowa cmentarza z karty WEZ z zasobów WKZ Pomorski

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu: zaniedbany i zniszczony

10. Wykonanie karty (autor, data, podpis)

Artur Michalak

02/08/2024


11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Wierzchowo	
1. Nazwa kościół parafialny pw. Matki Bożej Szkaplerzowej		2. Czas powstania 1928-1930 r.			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
				4. Adres Działka nr: 300	
				5. Przynależność administracyjna województwo: Pomorskie powiat: Człuchowski gmina: Człuchów	
				6. Formy ochrony	
Strzałka na mapie wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego. Ukierunkowanie mapki: N Źródło mapy: https://czluchow.e-mapa.net/			

8. Historia, opis i wartości

Kościół murowany. Wykonany na rzucie prostokąta, od strony fasady zwieńczony wbudowaną drewnianą wieżą z dzwonnica nakrytą metalowym hełmem, dach dwuspadowy. Od strony zachodniej figura Matki Bożej z Jezusem na ręku nad wejściem do kościoła. Na cmentarzu przykościelnym zachowany 1 grób odnowiony i kompletny.



9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu: dobry


10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)

Artur Michalak

02/08/2024

11. Zatwierdzenie karty
(podpis wojewódzkiego
konserwatora zabytków)*


*dotyczy zabytków
niewpisanych do rejestru
zabytków i niewłączonych
do wojewódzkiej ewidencji
zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Wierzchowo	
1. Nazwa cmentarz przykościelny		2. Czas powstania początek XX w.			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
				4. Adres Działka nr: 300	
				5. Przynależność administracyjna województwo: Pomorskie powiat: Człuchowski gmina: Człuchów	
				6. Formy ochrony	

Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego.
Ukierunkowanie mapki: N
Źródło mapy: <https://czluchow.e-mapa.net/>

8. Historia, opis i wartości

Cmentarz na planie zbliżonym do kwadratu. Zachowały się nieliczne nagrobki.



Mapa pogładowa cmentarza z karty WEZ z zasobów WKZ Pomorski

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu: dobry, 1 grób


10. Wykonanie karty (autor, data, podpis)

Artur Michalak

12/02/2025

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków
niewpisanych do rejestru
zabytków i niewłączonych
do wojewódzkiej ewidencji
zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Wierzchowo	
budynek mieszkalny		początek XX w.			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
				4. Adres	
				9	
				Działka nr: 308	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: Pomorskie	
				powiat: Człuchowski	
				gmina: Człuchów	
				6. Formy ochrony	
Strzałka na mapie wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego. Ukierunkowanie mapki: N Źródło mapy: https://czluchow.e-mapa.net/			

8. Historia, opis i wartości

Budynek murowany z cegły jasnej, jednokondygnacyjny z poddaszem, kryty dachem dwuspadowym o niskim nachyleniu. Ozdobne gzymsy: działowy z cegły czerwonej, nadokienne łukowe i ozdobne pasy poziome z cegły czerwonej wokół budynku.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu: dobry

10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)

Artur Michalak

02/08/2024

11. Zatwierdzenie karty
(podpis wojewódzkiego
konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków
niewpisanych do rejestru
zabytków i niewiązanych
do wojewódzkiej ewidencji
zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Wierzchowo	
1. Nazwa budynek mieszkalny		2. Czas powstania 1909 r.		4. Adres 14 Działka nr: 298	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
				5. Przynależność administracyjna województwo: Pomorskie powiat: Człuchowski gmina: Człuchów	
Strzałka na mapie wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego. Ukierunkowanie mapki: N Źródło mapy: https://czluchow.e-mapa.net/		6. Formy ochrony	

8. Historia, opis i wartości

Budynek murowany z cegły, dwukondygnacyjny, kryty dachem dwuspadowym. Ozdobne gzymsy działowe z cegły.



9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu: dobry

10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)

Artur Michalak

02/08/2024

11. Zatwierdzenie karty
(podpis wojewódzkiego
konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków
niewpisanych do rejestru
zabytków i niewłączonych
do wojewódzkiej ewidencji
zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Wierzchowo	
1. Nazwa budynek mieszkalny		2. Czas powstania początek XX w.			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym				4. Adres 15 Działka nr: 684/4	
				5. Przynależność administracyjna województwo: Pomorskie powiat: Człuchowski gmina: Człuchów	
Strzałka na mapie wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego. Ukierunkowanie mapki: N Źródło mapy: https://czluchow.e-mapa.net/		6. Formy ochrony	

8. Historia, opis i wartości

Budynek murowany z cegły białej, dwukondygnacyjny, kryty dachem dwuspadowym. Ozdobne gzymsy działowe i opaski wokół okien z cegły czerwonej. Naroża budynku zwieńczone małymi ceglanymi wieżyczkami, od fasady mały ryzalit i lukarna. Fasada z cegły jasnej, gzymsy i opaski z cegły czerwonej.



9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu: dobry


10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)

Artur Michalak

02/08/2024

11. Zatwierdzenie karty
(podpis wojewódzkiego
konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków
niewpisanych do rejestru
zabytków i niewłączonych
do wojewódzkiej ewidencji
zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Wierzchowo	
1. Nazwa zespół folwarczny - założenie przestrzenne		2. Czas powstania początek XX w.		4. Adres 5. Przynależność administracyjna województwo: Pomorskie powiat: Człuchowski gmina: Człuchów	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
				6. Formy ochrony	
LEGENDA: 1/ dom mieszkalny 2/ kuźnia ze stelmacharnią 3/ dom mieszkal. ob. tuczarnia 4/ obora 5/ stodoła		Źródło mapy: https://czluchow.e-mapa.net/			
Mapka poglądowa założenia folwarcznego z karty WEZ Ukierunkowanie mapki: wskazane na mapce					

8. Historia, opis i wartości



Źródło mapy: <https://czluchow.e-mapa.net/>

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na wygląd założenia przestrzennego należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu:

**pierwotne założenie przestrzenne folwarku
zachowane częściowo**


10. Wykonanie karty (autor, data, podpis)

Artur Michalak

12/02/2025

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków
niewpisanych do rejestru
zabytków i niewłączonych
do wojewódzkiej ewidencji
zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Wierzchowo	
1. Nazwa zespół folwarczny - sześćiorak		2. Czas powstania 1891 r.		4. Adres 41 Działka nr: 628/16, 628/17	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
				5. Przynależność administracyjna województwo: Pomorskie powiat: Człuchowski gmina: Człuchów	
Strzałka na mapie wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego. Ukierunkowanie mapki: N Źródło mapy: https://czluchow.e-mapa.net/		6. Formy ochrony	

8. Historia, opis i wartości

Budynek murowany z cegły, jednokondygnacyjny, z poddaszem użytkowym. Wykonany na planie wydłużonego prostokąta. Parter od poddasza oddziela dekoracyjny gzyms. Otwory okienne zamknięte łukiem odcinkowym. Na jednym z krótszych boków została umieszczona data budowy. Budynek posiada dach dwuspadowy.



9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu: dobry, widoczne ślady przebudowy na fasadzie.

10. Wykonanie karty (autor, data, podpis)

Artur Michalak

02/08/2024

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków
niewpisanych do rejestru
zabytków i niewłączonych
do wojewódzkiej ewidencji
zabytków

GEZ KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Wierzchowo
1. Nazwa zespół folwarczny - kuźnia	2. Czas powstania po. XX w.	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym		
		4. Adres 41 Działka nr: 628/17 5. Przynależność administracyjna województwo: Pomorskie powiat: Człuchowski gmina: Człuchów 6. Formy ochrony
Strzałka na mapie wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego. Ukierunkowanie mapki: N Źródło mapy: https://czluchow.e-mapa.net/

8. Historia, opis i wartości

Budynek murowany, jednokondygnacyjny. Wykonany na planie prostokąta. Posiada dach dwuspadowy.



9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu: obiekt przebudowany, zachowany w całości.


10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)

Artur Michalak

02/08/2024


11. Zatwierdzenie karty
(podpis wojewódzkiego
konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków
niewpisanych do rejestru
zabytków i niewłączonych
do wojewódzkiej ewidencji
zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Wierzchowo (Firchau)	
1. Nazwa cmentarz ewangelicki II		2. Czas powstania połowa XIX w.		4. Adres Działka nr: 463 5. Przynależność administracyjna województwo: Pomorskie powiat: Człuchowski gmina: Człuchów	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
				6. Formy ochrony	
Strzałka na mapie wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego. Ukierunkowanie mapki: N Źródło mapy: https://czluchow.e-mapa.net/			

8. Historia, opis i wartości

Cmentarz o nieokreślonym układzie przestrzennym w terenie. Brak widocznych śladów pochówków.



Mapa poglądowa cmentarza z karty WEZ z zasobów WKZ Pomorski

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu: zniszczony i zaniedbany


10. Wykonanie karty (autor, data, podpis)

Artur Michalak

02/08/2024


11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków
niewpisanych do rejestru
zabytków i niewłączonych
do wojewódzkiej ewidencji
zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Wierzchowo (Firchau)
1. Nazwa cmentarz parafialny	2. Czas powstania koniec XIX w.		
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres Działka nr: 235 5. Przynależność administracyjna województwo: Pomorskie powiat: Człuchowski gmina: Człuchów
 Strzałka na mapie wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.		 Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego. Ukierunkowanie mapki: N Źródło mapy: https://czluchow.e-mapa.net/	
6. Formy ochrony			

8. Historia, opis i wartości

Cmentarz na planie zbliżonym do prostokąta. Zachował się układ kratkowy. Dominują nagrobki współczesne.



Mapa pogładowa cmentarza z karty WEZ z zasobów WKZ Pomorski

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu: zadbany, użytkowany.

**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

02/08/2024


**11. Zatwierdzenie karty
(podpis wojewódzkiego
konserwatora zabytków)***

*dotyczy zabytków
niewpisanych do rejestru
zabytków i niewłączonych
do wojewódzkiej ewidencji
zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Wierzchowo - Dworzec
1. Nazwa kościół filialny pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych		2. Czas powstania lata 30 - te XX w.	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres Działka nr: 600 5. Przynależność administracyjna województwo: Pomorskie powiat: Człuchowski gmina: Człuchów 6. Formy ochrony
Strzałka na mapie wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego. Ukierunkowanie mapki: N Źródło mapy: https://czluchow.e-mapa.net/	

8. Historia, opis i wartości

Kościół murowany, zbudowany na planie prostokąta, bez wyraźnie wyodrębnionego prezbiterium. Dach dwuspadowy, pośrodku którego umieszczona jest sygnaturka. Prosta elewacja bez dekoracji. Nad wejściem ośmiokątne okno z witrażem przedstawiającym Maryję z dzieciątkiem Jezus.



9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu: dobry


10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)

Artur Michalak

02/08/2024

11. Zatwierdzenie karty
(podpis wojewódzkiego
konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków
niewpisanych do rejestru
zabytków i niewłączonych
do wojewódzkiej ewidencji
zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Wierzchowo-Dworzec	
1. Nazwa budynek nastawni		2. Czas powstania początek XX w.		4. Adres Dworcowa Działka nr: 610/53	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
				5. Przynależność administracyjna województwo: Pomorskie powiat: Człuchowski gmina: Człuchów	
		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego. Ukierunkowanie mapki: N Źródło mapy: https://czluchow.e-mapa.net/		6. Formy ochrony	
Strzałka na mapie wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.					

8. Historia, opis i wartości

Obiekt murowany na rzucie prostokąta, otynkowany, kryty dachem dwuspadowym. Wykusze na poziomie drugiej kondygnacji od strony zachodniej.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu: dobry


**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

12/02/2025

**11. Zatwierdzenie karty
(podpis wojewódzkiego
konserwatora zabytków)***

*dotyczy zabytków
niewpisanych do rejestru
zabytków i niewłączonych
do wojewódzkiej ewidencji
zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Wierzchowo-Dworzec	
budynek mieszkalny		początek XX w.			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym				4. Adres	
				Dworcowa 1	
				Działka nr: 610/53	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: Pomorskie	
				powiat: Człuchowski	
				gmina: Człuchów	
				6. Formy ochrony	

Strzałka na mapie wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.

Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego.
Ukierunkowanie mapki: N
Źródło mapy: <https://czluchow.e-mapa.net/>

8. Historia, opis i wartości

Obiekt murowany, dwukondygnacyjny z poddaszem na rzucie litery L, otynkowany, kryty dachem dwuspadowym (obie części).
W rzeczywistości są to dwa budynki połączone. Liczne okna, od strony fasady wschodniej niewielki pseudo-ryzalit z 2 rzędami okien na 1 i 2 kondygnacji. W dachu lukarny. Od strony szczytu również liczne okna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu: dobry

**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

12/02/2025

**11. Zatwierdzenie karty
(podpis wojewódzkiego
konserwatora zabytków)***

*dotyczy zabytków
niewpisanych do rejestru
zabytków i niewłączonych
do wojewódzkiej ewidencji
zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Wierzychowo-Dworzec	
budynek mieszkalny		początek XX w.			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym				4. Adres	
				Dworcowa 2	
				Działka nr: 610/21	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: Pomorskie	
				powiat: Człuchowski	
				gmina: Człuchów	
				6. Formy ochrony	

Strzałka na mapie wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.

Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego.
Ukierunkowanie mapki: N
Źródło mapy: <https://czluchow.e-mapa.net/>

8. Historia, opis i wartości

Obiekt murowany z cegły czerwonej, jednokondygnacyjny i poddaszem użytkowym, na rzucie prostokąta, kryty dachem dwuspadowym. Ozdobny gzyms działowy z cegły. Okna wymienione. Drewniany ganek wejściowy.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu: dobry

**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

12/02/2025

**11. Zatwierdzenie karty
(podpis wojewódzkiego
konserwatora zabytków)***

*dotyczy zabytków
niewpisanych do rejestru
zabytków i niewłączonych
do wojewódzkiej ewidencji
zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Wierzychowo-Dworzec	
budynek mieszkalny		początek XX w.			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
				4. Adres	
				Dworcowa 3	
				Działka nr: 610/38	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: Pomorskie	
				powiat: Człuchowski	
				gmina: Człuchów	
				6. Formy ochrony	

Strzałka na mapie wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.

Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego.
Ukierunkowanie mapki: N
Źródło mapy: <https://czluchow.e-mapa.net/>

8. Historia, opis i wartości

Obiekt murowany, otynkowany, dwukondygnacyjny z poddaszem użytkowym, na rzucie prostokąta, kryty dachem dwuspadowym z szeroką lukarną wielookienną od strony fasady. Ozdobny gzyms działowy i podokapowy z tynku. Stolarka pierwotna wymieniona.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu: dobry


**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

12/02/2025

**11. Zatwierdzenie karty
(podpis wojewódzkiego
konserwatora zabytków)***

*dotyczy zabytków
niewpisanych do rejestru
zabytków i niewłączonych
do wojewódzkiej ewidencji
zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Wierzchowo- Dworzec	
1. Nazwa budynek mieszkalny		2. Czas powstania początek XX w.		4. Adres Dworcowa 4 Działka nr: 610/20	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
				5. Przynależność administracyjna województwo: Pomorskie powiat: Człuchowski gmina: Człuchów	
		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego. Ukierunkowanie mapki: N Źródło mapy: https://czluchow.e-mapa.net/		6. Formy ochrony	
Strzałka na mapie wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.					

8. Historia, opis i wartości

Obiekt murowany z cegły czerwonej, dwukondygnacyjny i poddaszem użytkowym, na rzucie prostokąta, kryty dachem dwuspadowym. Ozdobne gzymsy działowe z cegły. Okna wymienione. Od fasady niewielki pseudo-ryzalit w części środkowej.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu: dobry


**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

12/02/2025

**11. Zatwierdzenie karty
(podpis wojewódzkiego
konserwatora zabytków)***

*dotyczy zabytków
niewpisanych do rejestru
zabytków i niewłączonych
do wojewódzkiej ewidencji
zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Wierzchowo- Dworzec	
1. Nazwa budynek		2. Czas powstania początek XX w.			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym				4. Adres Dworcowa 5 Działka nr: 610/3	
				5. Przynależność administracyjna województwo: Pomorskie powiat: Człuchowski gmina: Człuchów	
				6. Formy ochrony	
Strzałka na mapie wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.				Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego. Ukierunkowanie mapki: N Źródło mapy: https://czluchow.e-mapa.net/	

8. Historia, opis i wartości

Obiekt murowany z cegły czerwonej pomalowanej na biało, jednokondygnacyjny z poddaszem użytkowym, na rzucie prostokąta, kryty dachem dwuspadowym. Ozdobny gzyms działowy z cegły. Duże okna (5) w części przyziemia od strony fasady i ozdobnymi wnękami podokiennymi.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu: dobry

**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

12/02/2025

**11. Zatwierdzenie karty
(podpis wojewódzkiego
konserwatora zabytków)***

*dotyczy zabytków
niewpisanych do rejestru
zabytków i niewłączonych
do wojewódzkiej ewidencji
zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Wierzychowo-Dworzec	
budynek		początek XX w.			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym				4. Adres	
				Dworcowa 9	
				Działka nr: 610/53	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: Pomorskie	
				powiat: Człuchowski	
				gmina: Człuchów	
				6. Formy ochrony	

Strzałka na mapie wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.

Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego.
Ukierunkowanie mapki: N
Źródło mapy: <https://czluchow.e-mapa.net/>

8. Historia, opis i wartości

Obiekt murowany otynkowany, jednokondygnacyjny i poddaszem użytkowym, na rzucie prostokąta, kryty dachem dwuspadowym naczółkowym. W dachu szeroka lukarna od strony fasady. Ozdobny gzyms podokapowy. Drewniany ganek wejściowy.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu: dobry

**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

12/02/2025

**11. Zatwierdzenie karty
(podpis wojewódzkiego
konserwatora zabytków)***

*dotyczy zabytków
niewpisanych do rejestru
zabytków i niewłączonych
do wojewódzkiej ewidencji
zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Wierzchowo-Dworzec	
budynek mieszkalny		początek XX w.			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym				4. Adres	
				Dworcowa 10	
				Działka nr: 610/15	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: Pomorskie	
				powiat: Człuchowski	
				gmina: Człuchów	
				6. Formy ochrony	

Strzałka na mapie wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.

Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego.
Ukierunkowanie mapki: N
Źródło mapy: <https://czluchow.e-mapa.net/>

8. Historia, opis i wartości

Obiekt murowany, otynkowany, dwukondygnacyjny z poddaszem użytkowym, na rzucie prostokąta, kryty dachem dwuspadowym naczółkowym z szeroką lukarną wielookienną od strony fasady. Ozdobny gzyms działowy i podokapowy z tynku. Stolarka pierwotna wymieniona.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu: dobry

**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

12/02/2025

**11. Zatwierdzenie karty
(podpis wojewódzkiego
konserwatora zabytków)***

*dotyczy zabytków
niewpisanych do rejestru
zabytków i niewłączonych
do wojewódzkiej ewidencji
zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Wierzychowo-Dworzec	
budynek mieszkalny		początek XX w.			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym				4. Adres	
				Dworcowa 12	
				Działka nr: 610/14	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: Pomorskie	
				powiat: Człuchowski	
				gmina: Człuchów	
				6. Formy ochrony	

Strzałka na mapie wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.

Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego.
Ukierunkowanie mapki: N
Źródło mapy: <https://czluchow.e-mapa.net/>

8. Historia, opis i wartości

Obiekt murowany, otynkowany, dwukondygnacyjny z poddaszem użytkowym, na rzucie prostokąta, kryty dachem dwuspadowym z szeroką lukarną wielookienną od strony fasady. Ozdobny gzyms działowy i podokapowy z tynku. Stolarka pierwotna wymieniona.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu: dobry

**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

12/02/2025

**11. Zatwierdzenie karty
(podpis wojewódzkiego
konserwatora zabytków)***

*dotyczy zabytków
niewpisanych do rejestru
zabytków i niewłączonych
do wojewódzkiej ewidencji
zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Wierzychowo- Dworzec	
1. Nazwa zespół budynków		2. Czas powstania początek XX w.		4. Adres Żytia 2 Działka nr: 610/43 i 610/44	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
				5. Przynależność administracyjna województwo: Pomorskie powiat: Człuchowski gmina: Człuchów	
				6. Formy ochrony	
Strzałka na mapie wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego. Ukierunkowanie mapki: N Źródło mapy: https://czluchow.e-mapa.net/			

8. Historia, opis i wartości

Zespół 2 połączonych budynków z cegły z zespołu dworca kolejowego. Jeden budynek o charakterze technicznym , jednokondygnacyjny, kryty dachem dwuspadowym o niskim nachyleniu, drugi budynek dwukondygnacyjny z poddaszem o charakterze mieszklanym , kryty dachem dwuspadowym.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu: dobry

**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

12/02/2025

**11. Zatwierdzenie karty
(podpis wojewódzkiego
konserwatora zabytków)***

*dotyczy zabytków
niewpisanych do rejestru
zabytków i niewłączonych
do wojewódzkiej ewidencji
zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa		2. Czas powstania		Wierzchowo-Dworzec
wieża cieśnię		początek XX w.		
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym				
		 		
Strzałka na mapie wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.		4. Adres		
		Stalowa		
		Działka nr:		
		610/46		
		5. Przynależność administracyjna		
		województwo:		
		Pomorskie		
		powiat: Człuchowski		
		gmina: Człuchów		
		6. Formy ochrony		

Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dokumentu urzędowego.

Ukierunkowanie mapki: N

Źródło mapy: <https://czluchow.e-mapa.net/>

8. Historia, opis i wartości

Obiekt murowany z cegły na rzucie kwadratu, 4-poziomowy, kryty dachem typu kopertowego. Obiekt techniczny. Pierwsze 3 poziomy murów wykonane w oparciu o żelbetowy szkielet wypełniony cegłą, poziom czwarty, szerszy w rzucie od poprzednich i nieznacznie wystający poza lico, oparty na konstrukcji muru pruskiego (szkielet murów z belek drewnianych wypełniony cegłami). Małe okna w formie otworów prostokątnych w murach w układzie po 2 w różnych częściach wieży.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszelkie prace budowlano-remontowe mogące mieć wpływ na konstrukcję lub wygląd obiektu należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan obiektu: do remontu

**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

12/02/2025

**11. Zatwierdzenie karty
(podpis wojewódzkiego
konserwatora zabytków)***

*dotyczy zabytków
niewpisanych do rejestru
zabytków i niewłączonych
do wojewódzkiej ewidencji
zabytków